

## НАКЛЕЙКИ ИНДИКАТОРНЫЕ

### Сферы применения:

Может быть использована для пломбирования счётчиков, измерительных приборов, датчиков, состоящих из нескольких конструктивных компонентов.

### Установка:

1. Очистите поверхность от пыли и загрязнений.
2. Обезжирьте и высушите поверхность.
3. Не приклеивайте наклейку при отрицательных температурах.
4. Шариковой ручкой или маркером заполните необходимые поля наклейки.
5. Отделите наклейку от бумажной основы.
6. Равномерно приклейте наклейку на поверхность без складок и пузырей.
7. Зафиксируйте пломбирование документально: в журнале, с помощью фотографии, считав штрих-код или QR-код при наличии.

### Признаки несанкционированного вскрытия:

№ п/п	Признак	Причина
1.	Проявление надписи «ВСКРЫТО» на материале наклейки.	Попытка отклеивания.
2.	Нарушение или отсутствие геометрического рисунка антимагнитного индикатора*.	Применение магнита для воздействия на прибор.
3.	Проявление терморисунка или узора на материале наклейки**.	Попытка нагревания наклейки до температуры выше +55°C.
5.	Нарушение целостности номера, оформления наклейки.	Попытка воздействия химическими реактивами.
6.	Нарушение геометрической формы наклейки.	Попытка механического вскрытия.

\* для наклеек с функцией «Антимагнит»

\*\* для наклеек с функцией термоиндикации «Термо»

### Снятие:

Перед снятием убедитесь в отсутствии признаков вскрытия. Желательно сравнивать внешний вид наклейки с новым образцом.

