

УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «Элевел-системс» М. А. Грибовский 2024года

УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ КОМПОНЕНТОВ ДЭА-500-СЖ-7

Руководство по эксплуатации. Паспорт.



Минск 2024



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ НЕ ОТРАЖАЕТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗДЕЛИИ, ВНЕСЕННЫЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ К ВЫПУСКУ В СВЕТ ДАННОГО РУКОВОДСТВА, А ТАКЖЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО КОМПЛЕКТУЮЩИМ ИЗДЕЛИЯМ И ДОКУМЕНТАЦИИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ С НИМИ.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ЗАДАЧ ЗАКАЗЧИКА И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО СКОПИРОВАНА ИЛИ ПЕРЕДАНА В ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.



ОБОРУДОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНО В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	cmp.4
1.1 Состав установки подготовки	cmp.4
1.2 Структура условных обозначений	cmp.4
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	cmp.5
2.1 Общий габаритный чертеж УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ	cmp.7
2.2 Эскиз расположения УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ в цэху	стр.8
3. НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ	cmp.9
3.1 Назначение УСТАНОВКИ	cmp.9
3.2 Комплектность УСТАНОВКИ	cmp.9
3.3 Назначение каждого узла УСТАНОВКИ подготовки	cmp.10
3.4 СПЕЦИФИКАЦИИ	cmp.11
3.4.1 СПЕЦИФИКАЦИЯ 1 основных узлов установки	cmp.11
3.4.2 СПЕЦИФИКАЦИЯ 2 Установка подготовки компонентов ДЭА-500-СЖ	-6cmp.12
3.4.3 СПЕЦИФИКАЦИЯ 3 Весовой роликовый стол	cmp.13
3.4.4 СПЕЦИФИКАЦИЯ 4 Гибкий шнековый транспортер FSC-90-4	cmp.14
3.4.5.СПЕЦИФИКАЦИЯ 5 Насосы подачи компонентов в расходные емкости	ıcmp.15
3.4.6 СПЕЦИФИКАЦИЯ 6 Шкаф управления ШУ-40-54У3 (для управления все	
подготовки и розлива)	cmp.17
(для пневмораспределителей)	cmp.18
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ	cmp.19
5. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С ПАНЕЛЬЮ ОПЕРАТОРА	cmp.21
5.1 Главный экран	cmp.22
5.8 Дополнительные органы управления и визуализации	cmp.31
5.9 Основные неисправности	cmp.32
5.10 ЗИП комплект (запасные части к установке)	cmp.32
6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ	cmp.33
7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УСТАНОВОК	cmp.34
8. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	cmp.35
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВОК	cmp.36
10. МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ	cmp.36
11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	cmp.37
12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	cmp.38
13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	cmp.38
14. УТИЛИЗАЦИЯ	cmp.38
15. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ	cmp.39
16. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	cmp.39

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ КОМПОНЕНТОВ ДЭА-500-СЖ-7

(далее УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ) предназначена для последовательного дозирования 2-х (двух) сухих компонентов (микромрамор) из растаривателя при помощи 4(четырех) гибких шнековых транспортера, 4 (четырех) жидких компонентов (бензиловый спирт, диспергатор, пеногаситель, реологическая добавка), а так же Смолы из еврокуба в смесители №1 и №2, установленные на тензодатчики.

Смесители №1, №2 и еврокуб существующие.

Установка так же производит розлив готового компаунда в ведра, установленные на весовые роликовые столы.

1.1 Состав установки подготовки ДЭА-500-СЖ-7:

Nº	Тип оборудования	Кол-во
1	Гибкий шнековый транспортер FSC-90-4	4шт.
2	Роликовый стол	2шт.
3	Шкаф управления ШУ-63-54У3 (для управления всей системой подготовки и розлива)	1шт.

1.2 Структура условных обозначений

Структура условного обозначения гибкого шнекового транспортера FSC:

X - X - X	1- типовое обозначение установки (FSC);
	2- диаметр наружный трубы в мм (75, 90, 120);
	3- длина шнека по спирали, м;

Структура условного обозначения установок подготовки компонентов ДЭА:

X - X - X - X	1 - типовое обозначение установки (ДЭА);
1 2 3 4	2 - наибольший предел дозирования в кг (20, 100, 500);
	3 - вид компонента (Ж-жидкие, С-сухие);
	4 - количество компонентов и весовых платформ

Структура условного обозначения шкафов управления

$$\underbrace{x}_{1}\underbrace{x}_{2}\underbrace{-x}_{3}\underbrace{-x}_{4}\underbrace{x}_{5}\underbrace{(x}_{6})$$
 , ade

- 1 типовое обозначение устройств (ШУ шкаф управления);
- 2 Количество электрических вводов 1 или 2 (можно опустить);
- 3 номинальный ток:
- 4 степень защиты шкафа или ящика по ГОСТ 14254:
 - 31 степень защиты ІР31;
 - 54 cmeпень защиты IP54;
- 5 вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 (У1, У3).
- 6 указание установки, оборудования.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Наименование техническойхарактеристики	Параметры
Установка подготовки компон	ентов ДЭА-500-СЖ-7
Класс точности весов по ГОСТ 10223-97	0.5
Количество компонентов и весовых платформ	8
Наибольший предел дозирования, (НПД), кг	500
Наименьший предел дозирования, (НмПД), кг	0,1
Дискретность индикации (d), кг	0.01
Допускаемая погрешность дозирования, %	±3-5
Габариты установки (ВхШхД), мм.	1840x700x520
Количество тензодатчиков	12
Напряжение питания тензодатчика, В	5
Максимальнай объем емкости №1 , дм³	60
Максимальнай объем емкости №2 , дм³	30
Максимальнай объем емкости №3 , дм³	20
Максимальнай объем емкости №4 , дм³	20
Материал емкости и рамы установки	Нержавеющая сталь AISI 304
Подача и Слив	Пневмоклапаны
Масса,кг.	80
Весовой роликов	
Класс точности весов по ГОСТ 10223-97	0.5
Количество компонентов и весовых платформ	1
Наибольший предел дозирования, (НПД), ке	30
Наименьший предел дозирования, (НиПД), ке	1
Допускаемая погрешность дозирования, %	±3-5
допускаемая поерешность обзирования, 78 Габариты установки (ДхШхВ), мм.	475x531x200
Напряжение питания тензодатчика, В	5
Весовая платформа	Роликовый стол
Количество тензодатчиков	Δ
Материал емкости и рамы установки	Нержавеющая сталь AISI 304
Подача Подача	Пневмозадвижка
Масса,кг.	35
·	
Шкаф управления ШУ-63-54У3 (для управления	, , ,
Питающая сеть	3ф ~ 50 Гц380В
Номинальная или установочная мощность, кВт	30
Ток расцепителя, А	63
Номинальный или расчетный ток, А	50
Номинальная частота, Гц	50± 2%
Напряжение питания цепей управления, В	Переменное 220В
Напряжение питания, реле, контроллера, В	Постоянное 24В
Рабочий диапазон температуры окр. воздуха, ℃	<i>-</i> 5+40
Сборка шкафа	СТБ МЭК 60439-1-2007 ТУ ВҮ 691588050.006-2019.
Габариты шкафа управления (ВхШхГ), мм.	1200x650x300
Масса, ке	65
Управление подающим шнеком	Преобразователь частоты 0,37кВт
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УЗ
Степень защиты защитной оболочки	IP54
требования к рабочему месту персонала	ΓΟCT 12.2.032-78
Стадия конструкторской разработки	01
Наличие драгоценных материалов: серебро, г	Наличие предполагается, количество неизвестно, определяется комиссионно при утилизации (списании) ШУ


Наименование техническойхарактеристики	Параметры
Гибкий шнековый транс	nopmep FSC-90-4
Длина, м	4
Диаметр трубы ПВХ, мм	90
Диаметр трубы шнека, мм	71
Производительность, м3/ч	3,2
Управлениечастотой вращения плавное	Преобразователь частоты 0,75квт
Допускаемая погрешность дозирования, %	±3-5
Габариты установки (ВхШхД), мм.	5000x90x90
Загрузочное устройство	двойное
Материал загрузочного и выгрузочного устройства	Нержавеющая сталь AISI 430
Мотор-редуктор	0,37квт
Частота вращения на выходном валу редуктора об/мин	360
Масса,кг.	30
Шкаф управления ШУ-10-54У3 (для пневмораспр Питающая сеть	ределителей с подготовкой воздуха) 24VDC
Номинальная или установочная мощность, Вт	60
Количество пневмораспределителей	20
Номинальный или расчетный ток, А	2,5
Номинальная частота, Гц	50± 2%
Напряжение питания, реле, контроллера, В	Постоянное 24В
Рабочий диапазон температуры окруж. воздуха, ℃	- 5+40
Сборка шкафа	СТБ МЭК 60439-1-2007
Габариты шкафа управления (ВхШхГ), мм.	500x400x220
Масса, ка	10
Управление подающим шнеком	Преобразователь частоты 0,37кВт
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УЗ
Степень защиты защитной оболочки	IP54
требования к рабочему месту персонала	ΓΟCT 12.2.032-78
Стадия конструкторской разработки	01
Наличие драгоценных материалов: серебро, г	Наличие предполагается, количество неизвестно, определяется комиссионно при утилизации (списании) ШУ

Металлоконструкция (Рама с площадкой для обслуживания)

Габариты шкафа управления (ВхДхШ), мм.	2180x3500x2200
Масса, кг	360


ОБЩАЯ МАССА ВСЕГО УСТАНОВКИ В СБОРЕ -600кг. ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ ВСЕГО УСТАНОВКИ В СБОРЕ (ВхДхШ), мм.- 2710х3500х3000м


2.1Общий габаритный чертеж УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ.












2.2.Эскиз расположения УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ в цэху.



3. НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ

3.1 Назначение установки

УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ КОМПОНЕНТОВ ДЭА-500-СЖ-7 предназначена для последовательного дозирования 2(двух) сухих компонентов (микромрамор) из растаривателя при помощи 4(четырех) гибких шнековых транспортера, 4 (четырех) жидких компонентов (бензиловый спирт, диспергатор, пеногаситель, реологическая добавка), а так же Смолы при помощи насоса и клапанов из еврокуба в смесители 1 и 2, установленные на тензодатчики.

Установка производит розлив готового компаунда в ведра, установленные на весовые рольганги 1 и 2.Смесители 1, 2 и еврокуб существующие.

3.2 Комплектность установки подготовки:

Nº	Тип оборудования	Кол-во
1	Гибкий шнековый транспортер FSC-90-4	4wm.
2	Роликовый стол	2шт.
3	Шкаф управления ШУ-40-54У3 (для управления всей системой подготовки и розлива)	1шт.
4	Шкаф управления ШУ-10-54УЗ (для пневмораспределителей с подготовкой воздуха)	1 <i>ш</i> m.

3.3 Назначение каждого узла комплекса подготовки:

№ п/п	Наименование	Описание функций
1	Гибкий шнековый транспортер FSC-90-4 (Dн=90мм; L=4м) 4 комплекта (для 2-х смесителей)	Производят загрузку (дозирование) микромрамора из растаривателя непосредственно в смеситель
2	Установка подготовки компонентов ДЭА-500-СЖ-7	Состоит из 4-х емкостей (10л-2шт;20л-1шт;60л-1шт.) установленных каждая на 3-х тензодатчиках. Производит подготовку 4-х жидких компонентов для дозирования в смеситель по заданному рецепту. Дозировка производится при помощи пневмоклапанов. Производит дозирование приготовленного в смесителе «компонента А» в тару (ведро), установленную на роликовом весовом столе. Насосы заполняют емкости. Смола подается из еврокуба.
3	Шкаф управления ШУ-63-54У3 (для управления всей системой дозирования и розлива)	Производит сбор данных со всех тензодатчиков и управляет клапанами, шнеками всем автоматизированным комплексом подготовки жидких и сухого компонента для 2-х смесителей. Имеет сенсорную панель оператора для отображения процессов дозирования и позволяет хранить 20 различных рецептур.
4	Шкаф управления ШУ-10-54УЗ (для пневмораспределителей с подготовкой воздуха)	Имеет фильтр-регулятор воздуха и пневмораспределители управления пневмоклапанами.


Рис.1 Общий вид установки.



3.4 СПЕЦИФИКАЦИИ


3.4.1 СПЕЦИФИКАЦИЯ 1 основных узлов установки.

Nº	Тип оборудования	Кол-во
1	Металлоконструкция (рама). Туба профильная 80х80х4-36м; Туба профильная 40х40х2-6м; Туба профильная 20х20х1,5-30м;	1wm.
2	Установка подготовки компонентов ДЭА-500-СЖ-6(жидкие)	1wm.
3	Весовой роликовый стол	2шт.
4	Шкаф управления ШУ-40-54У3 (для управления всей системой подготовки и розлива)	1wm.
5	Шкаф управления ШУ-10-54У3(для пневмораспределителей с подготовкой воздуха)	1wm.
6	Гибкий шнековый транспортер FSC-90-4	2шт.



3.4.2 СПЕЦИФИКАЦИЯ 2 Установка подготовки компонентов ДЭА-500-СЖ-6 (жидкие).


Nº	Тип оборудования	Кол-во
1	Рама (проф.труба нерж.AISI304 40х40х2мм-12м)	1шт.
2	Емкость с крышкой нерж.AISI430V=10л.	2wm.
3	Емкость с крышкой нерж.AISI430V=20л.	1wm.
4	Емкость с крышкой нерж.AISI430V=60л.	1шт.
5	Тензодатчик AMIB 20кг.	6шт.
6	Тензодатчик AMIB 30кг.	6шт.
7	ASV-T-020-AL050 Клапан с пневмоприводом, нерж., резьбовой 2/2 НЗ, G 3/4" (Ду 20), Т=(-10+180)С, Рнад диском=(016 бар), с кронштейном	10шт.
8	PNA-SA-063 — Пневмопривод четвертьоборотный, диаметр 63 мм, ISO 5211 F05/F07 (14 мм), порты подачи воздуха: 2хG 1/4" (NAMUR) (для СМОЛЫ)	2шт.
9	Весовой преобразователь LCT-4-24VDC (4канальный) A10	1шт.
10	Тройник нерж.ВВВ ¾Ду=20мм	4wm.
11	Хомут силовой SR 29-31/W2	12шm.
12	Штуцер «елка» шланговая надставка НР ¾ Ду=25мм	12wm.
13	Тройник нерж. Ду=50мм	1wm.
14	Затвор дисковый нержавеющий DN50 W-W	2шт.
15	Штуцер «елка» шланговая надставка НР ¾ Ду=50мм	3шт.
16	Камлок полипропиленовый тип F +тип C 2", TL200 (папа+мама)	1шт.
17	Поплавковый датчик уровня ПДУ-2.1	4wm.
18	Кран шаровый с пневмоприводом CAD101H006 DN25 1"(реологич.добавка)	2шт.
19	Шланг армированный Двн=25мм	4м
20	Труба ПП Ду=20мм (подача компонентов после нассов)	12м



3.4.3 СПЕЦИФИКАЦИЯ 3 Весовой роликовый стол.

Nº	Тип оборудования	Кол-во
1	Ролик неприводной с подшипником D=50мм; L=400мм нерж.сталь	7шт.
2	Рама стола (Лист h=2мм нерж.сталь)	1шт.
3	Тензодатчик АМІВ20кг.	4шт.
4	Затвор дисковый нержавеющий DN80 W-W	1wm.
5	PNA-DA-063 — Пневмопривод четвертьоборотный, д= 63 мм (14 мм)2хG 1/4" двустороннего действия (розлив компаунда)	1шт.
6	Оптический датчик наличия ведра E3Z-D81	1шт.
7	Тензотатчик для смесителя балочный 500кг	4wm
8	Закладные для установки тензодатчика	4wm
9	Опора регулируемая LS.A-50-14AS-M10x98 349231	4wm

Рис.4 Гибкий шнековый транспортер FSC-90-4




3.4.4 СПЕЦИФИКАЦИЯ 4 Гибкий шнековый транспортер FSC-90-4

Nº	Тип оборудования	Кол-во
1	Мотор-редуктор 0,37кВт; 380В; n=360об/мин	1шт.
2	Выгружной узел ø90мм	1wm.
3	Колено ПВХ, ø90 мм	2шт.
4	Загрузочное двойное устройство для трубы ø90 мм (к растаривателю)	1шт.
5	Шнек D=71 мм, для трубы ø90мм	4м.
6	Хомут силовой ROBUST SR 92-97/W1	4wm.
7	Труба ПВХ, ø90 мм 3м	1wm.

Остальные характеристики, требования безопасности и тех.обслуживание на гибкий шнековый транспортер смотри в паспорте на гибкий шнековый транспортер FSC.

Рис.5 Насосы подачи компонентов в расходные емкости и смесители






3.4.5 СПЕЦИФИКАЦИЯ 5 Насосы подачи компонентов в расходные емкости и смесители

№п/п	Наименование	Кол-во
1	Насос с пневмоприводом PIUSI 3,5 940	3шт
2	Hacoc импеллерный MPR-40S 380 + мотор-редуктор 1,1кВт	
	350об/мин (Смола)	1шm
3	Hacoc NOVAX 20M(бензиловый спирт)	1шт
4	Патрубок на всасе из бочек и канистр ПП Ду=20мм	4wm
5	Камлок аллюминиевый тип F +тип С 3/4", (папа+мама)	4шm
6	Шланг армированный Dвн=20мм	8м


Рис.6 Шкаф управления ШУ-63-54УЗ (для управления всей системой подготовки и розлива)





3.4.6 СПЕЦИФИКАЦИЯ 6 Шкаф управления ШУ-40-54УЗ (для управления всей системой подготовки и розлива)

Nº	. Наименование	Поз.обозн	Кол-во
п/п	ridameriosariae	ачение	Non co
1	Программируемый логический контроллер DVP12SE11T	A1	1шm
2	Модуль расширения DVP16SP11R (8вх./8вых.)	A4,A5	2wm
3	Модуль расширения DVP16SN11TS (16вых.)	A6	1шm
4	Модуль расширения DVP04DA-S2 (4 аналог.выхода)	A3	1шm
5	Модуль расширения DVP08SN11R (8вых.)	A7	1шт
6	Сенсорная панель оператора cMT2128 12" Weintek	A2	1шm
7	Вводной выключатель ОТ63	QS1	1шm
8	Автоматический выключатель ВА47-29 Зп 10А	QF1QF3	3шт
9	Автоматический выключатель ВА47-29 Зп 25А	QF3QF7	4шm
10	Автоматический выключатель ВА47-29 1п 10А	QF13,QF14	2шт
11	Автоматический выключатель ВА47-29 1п 6А	QF9, QF11	2шт
12	Автоматический выключатель ВА47-29 1п 16А	QF20	1шm
13	Блок питания 220VAC/24VDC 120Bm.	GV2	1шm
14	Блок питания 220VAC/24VDC60Bm.	GV1	1шm
15	Весовой преобразователь LCT-4-24VDC (4канальный)	A11	1шm
16	Преобразователь частоты VF-51 0,75кВт, 380В	UZ1,UZ2	2шт
17	Преобразователь частоты VF-51 5,5кВт, 380В	UZ4 UZ7	4шm
18	Преобразователь частоты VF-51 1,5кВт, 380В	UZ3	1шт
19	Реле R2G2 24VDC с цоколем	KL1KL6	32 <i>ш</i> т
75	T CHE TYZGZ ZAVBO C GONOHOW	K1K26	OZMIII
20	Реле твердотельное HD-2525.DD3 (клапана розлива)	K14, K20	2wm
21	Коммутатор TL-SG105	A12	1wm
22	Розетка на дин-рейку 220В	XS1,XS2	2wm
23	Клемма MRK 2,5мм	XT	82шт
24	Кнопка двойная с подсветкой LA37	SB1,SB2	2wm
25	Кнопка аварийная LA37	SBA1	1wm
26	Маяк светозвуковой SL52B-024-RYG	HL1,HL2	2шm
27	ATU-FR-S-18 Фильтр-регулятор, G1/8", типоразмер S		1wm
28	Кнопка черная XB4 «Набор компоентов»	SB5	1шm
29	Пост кнопочный ПКУ №1 и №2	SB3,SB4	2шm
30	Корпус металл. IP54 (1200х650х300)мм		1шm
31	Вентилятор FKL5522 + термостат	M9	1шm



3.4.7 СПЕЦИФИКАЦИЯ 7 Шкаф управления ШУ-10-54УЗ (для пневмораспределителей)

№п/п	Наименование	Кол-во
1	ATU-FR-S-18 Фильтр-регулятор, G1/8", (на шкафу ШУ-40)	1wm
2	PIV-S-B-18.24DC Клапан пневмораспределительный 3/2-H3, G 1/8",	14wm
3	PIV-S-A-18.24DC Клапан пневмораспределительный 5/2-H3, G 1/8",	4wm
4	QM-AD-08-G18 Фитинг прямой, 8мм x G 1/8	24wm
5	QM-AD-08-G14 Фитинг прямой, 8мм x G 1/4	2wm
6	QM-UL-08-08 Фитинг угловой	5шт
7	QM-UT-08-08 Фитинг тройник Т-образный	2wm
8	PU 8x5.5 A100 Пневмотрубка	60м
9	Дроссель SC-BL-08-G14-EC	4wm
10	EM-A-00-G14 Глушитель выхлопа G 1/4	4wm
11	SM-PM-G14-00 Фитинг резьбовой заглушка HP, G 1/4	2wm
12	Пневмоплита MPS-B-10-18 для 10-ти распределителей 3/2	1wm
13	Пневмоплита MPS-B-4-18 для 4-х распределителей 3/2	1wm
14	Пневмоплита MPS-4-18 для 4-х распределителей 5/2	1wm
15	Корпус металл IP54 (500x400x220)мм	1wm
16	Клемма MRK 2,5мм	20wm
17	Шинка нулевая ZD	1wm
18	Шинка земляная ZD	1wm

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ.

Последовательность технологического процесса в автоматическом режиме:

- 1. Включить вводной рубильник (QS1) на левой боковой стенке шкафауправленя.
- 2. Подключить компрессор к Шкафу управления ШУ-10-54УЗ и убедится по манометру в наличие давления воздуха в пневмотрассе 6-8 атм.
- 3. После включения шкафа управления в течение 20мин. Дать прогреться всем весовым системам.
- 4. Необходимо установить биг-бэг с микромрамором на растариватель из которого будет производиться дозировка. Если на панели оператора более пяти секунд не пропадает аварийное сообщение «НЕТ ГОТОВНОСТИ», значит жидкие компоненты не готовы.
- 5. Установить патрубки Насосов с пневмоприводомв бочки и канистры для каждого компонента для дозирования.
- 6. Установить кубовую емкость со смолой и подключить пневмоклапаны для дозирования при помощи разъемного соединения к сливной горловине. Подключить пневмотрубку через быстросъемное соединение сверку «еврокуба».
- 7. Необходимо задать вес каждого компонентов на панели оператора окне «Рецепт» и затем выбрать необходимый для дозирования.
- 8. Установить переключатели на всплывающих окнах компонентов «РЕЖИМ РАБОТЫ» в положение «АВТОМАТ».
- 9. Нажать на кнопку «НАБОР КОМПОНЕНТОВ» все компоненты наберуться в расходные емкости.
- 10. Нажать на кнопку «ПУСК ЦИКЛА» смеситель-1 начнется процесс приготовления:
- 11. При включении цикла происходит дозирование в автоматическом режиме, последовательность указана ниже:

Ниже представлены исходные рецептуры заказчика лист20. Всего система управления позволяет хранить до 20-ти различных этапов.

- 12. По окончании дозирования смеситель будет производить перемешивание заданное время в параметрах системы управления.
- 13. Если закончился компонент, система управления подскажет оператору добавить его.
- 14. После цикла перемешивания система управления сообщит о готовности к розливу компонента в тару. Для этого оператору необходимо установить тару на весовой рольганг.
- 15. По сигналу оператора (кнопка на посте управления или на панели оператора) произойдет дозирование приготовленного «компонента А» в тару, массой заранее введенной в рецептуре. Кнопоки управления розливом на посту управления №1 и №2.
- 16. Компонент А отдозируется и система подскажет установить следующее ведро на весы.
- 17. Если на экране появилось всплывающее окно «АВАРИЯ» необходимо устранить предписанные действия.
- 18. После опустошения смесителя процесс приготовления следующей порции по сигналу оператора с кнопок на шкафу управления.
- 19. Если в системе управления участвуют два смесителя, то для начала дозирования во второй смеситель необходимо нажать на кнопку «ПУСК ЦИКЛА» смеситель-2 и дозирование произойдет аналогично описанному выше.
- 20. После нажатия на кнопку «СТОП» произойдет остановки подачи компонентов. Для возобновления подачи необходимо еще раз нажать на кнопку «ПУСК ЦИКЛА».
- 21. Если в процессе работы закончился какой-либо компонент, система просигнализирует оператору поменять емкость на полную.

Рецептура 1 (000):

Последовательность выполнения работ	Длитель ность мин	Масса компонентов, кг	Прочие показатели
Взвешивание и добавление бензилового спирта	6	36,0	
Включение перемешивания, взвешивание и загрузка в смеситель эпоксидной смолы при перемешивании.	50	221,4	Частота вращения элементов смесителя 20 об/мин
Взвешивание и добавление пеногасителя диспергирующей добавки	-	Пеногаситель 0,8 Диспергатор 2,4	Частота вращения смесителя 20 об/мин
Перемешивание загруженных компонентов	3		Частота вращения 20 об/мин
Загрузка микромрамора	15	495	Частота вращения — 20 об/мин, загрузка небольшими дозами
Перемешивание загруженных компонентов и проверка внешнего вида	60		Частота вращения смесителя – 50 об/мин
Фасовка готовой продукции			
		Масса замеса: 752 ка	?

Бензиловый спирт-плотность 1,04 г/см³; Эпоксидная смола вязкость 11000-14000 mPa*s(при 25°С)плотность 1,2 г/смЗвремя загрузки: 30-50 минПеногасительплотность 0,8-1,5 г/смЗ;вязкость 10-200 сек;Диспергатор;вязкость 40-200 сек, Микромрамор-Плотность 2,6 г/смЗ

Рецептура 1 (003):

Последовательность выполнения работ	Длитель ность мин	Масса компонентов, кг	Прочие показатели
Взвешивание и загрузка в смеситель эпоксидной смолы	16	239	
Взвешивание и загрузка добавок: пеногасителя диспергирующей добавки бензилового спирта;	13	Пеногаситель0,80; Диспергатор–1,62; Бензил.спирт –8,1;	Частота вращения миксера 20 об/мин
Перемешивание загруженных компонентов	5		Частота вращения 20-30 об/мин
Загрузка микромрамора	15	503	Частота вращения— 20 об/мин, загрузка небольшими дозами
Перемешивание загруженных компонентов	55		Частота вращения смесителя — 50 об/мин
Загрузка реологич. добавки	-	1,62	
Фасовка готовой продукции			

Эпоксиднаясмола; вязкость 1100-1200 mPa*s (при 25°C);плотность 1,1 г/см3

5.ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С ПАНЕЛЬЮ ОПЕРАТОРА

(автоматизированная система управления подготовкой и розлива компаунда)

Система управления выполняет следующие функции:

- прием сигналов от датчиков;
- формирование и выдачу сигналов в силовой шкаф преобразователю частоты по заданным алгоритмам.
- отображение принимаемых сигналов, архивирование.

Пуск, остановка, управление процессом осуществляется оператором с панели оператора WEINTEK сМТ2128.


Работа с панелью оператора сМТ2128

Вывод экранов на панели оператора построен по принципу вложенности syg6 друга. Выбор изменяемого параметра осуществляется нажатием в область экрана где этот параметр расположен. При появлении цифровой клавиатуры набирается значение параметра. Ввод параметра осуществляется нажатием кнопки «ENT». Отмена изменения параметра осуществляется «CLR».Панель представляет нажатием оператора предназначенное для отображения хода устройство,



технологического процесса, ввода параметров и вывода сообщений. При первоначальном запуске системы панель оператора содержит окно «Главная».

5.1 Главный экран.



- 1- Список операций (дозирование компонентов, смешивание, пауза), второй столбецномер компонента или время (для смешивания, паузы). Третий столбец-заданная масса компонента. Четвертый столбец- сделанная доза. Слева список- для левого смесителя№2, справа список для правого смесителя№1;
- 2- Номер рецепта, задается в соответствующем экране «РЕЦЕПТ»;
- 3- Название рецепта (напримергесерt 001)соответствующем экране «РЕЦЕПТ»;
- 4- Ряд- задается номер ряда операции с которого необходимо начинать;
- 5- Экран «Сообщения» Показывает текущее действие (Готовность, Цикл идет, смешивание и т.д.); Слева-смеситель №2, справа-смеситель №1.
- 6- Список компонентов и их заданная массаЮ а также суммарная масса всех компонентов. Задается в экране-«РЕЦЕПТ» → «КОМПОНЕНТЫ»;
- 7- Индикация работы насосов подачи компонентов в емкости;
- 8- Указана масса компонентов в расходных емкостях; ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-желтый; АВАРИЯ-красный);
- 9- Кнопка **«СЛЕДУЮЩИЙ»** (производит переход на следующую операцию (строку) в списке);
- 10- Ячейка «МИН» показывает отсчет времени действующей операции в списке;Слева-для смесителя-№2, справа- для смесителя №1.
- 11- Кнопка «ПУСК/СТОП/ЦИКЛ» (запускает цикл в автоматическом режиме, кнопка стоп производит останов, лампа-ЦИКЛ- индикация процесса. Дублирующие физические кнопки установлены дополнительно на двери шкафа управления ШУ-40-54УЗ. Слева-для смесителя-№2, справа- для смесителя №1;
- 12- Лампа «ГОТОВНОСТЬ» сообщает об окончании цикла приготовления компаунда и готовности его к розливу в тару. Слева-для смесителя-№2, справа- для смесителя №1;
- 13- Кнопка **«ЗАДАНО»** задает и показывает заданную массу для розлива компаунда в тару.Слева-для смесителя-№2, справа- для смесителя №1;
- 14- Кнопка **«ДОЗА»** запускает процесс розлива при установленной наличии тары на весах.Слева-для смесителя-№2. справа- для смесителя №1:
- 15- Ячейка **«ТЕКУЩАЯ МАССА РОЗЛИВ»** показывает текущее значение массы на весовом рольганге(установка ДЭА-30-Ж-1).Слева-для смесителя №2, справа- для смесителя №1;
- 16- Ячейка **«ТЕКУЩАЯ MACCA CMECИТЕЛЬ»** показывает текущее значение массы в смесителе.Слева- смеситель-№2, справа- смеситель №1;
- 17- Кнопка **«TAPA»** запоминает массу тары установленную на весовой рольганг.. Слева-для смесителя-№2, справа- для смесителя №1;
- 18- Ячейка **«ТЕКУЩАЯ MACCA MИКРОМРАМОРА»** показывает текущее значение массы отдозированногомикромрамора в смеситель.Слева- смеситель-№2, справа- смеситель №1;
- 19- Ячейка **«ЗАДАННАЯ MACCA MИКРОМРАМОРА»** показывает заданное значение массы микромрамора в смеситель.Слева- смеситель-№2, справа- смеситель №1;
- 20- Кнопка **«МЕНЮ»** выход в меню для выбора других экранов.



Управление смесителем 2

Скорость
50.0%

АВТО
РУЧН.
ПУСК

СТОП

ВПЕРЕД НАЗАД

Всплывающие окна на главном экране. В них устанавливается подача жидких компонентов из тары в ручном или автоматическом режиме.

Если стоит режим «АВТОМАТ», то набор компонентов производиться с кнопки «НАБОР КОМПОНЕНТОВ» на двери шкафа управления.


Управление смесителем в ручном или автоматическом режиме

5.2 Экран «МЕНЮ».



Из экрана меню можно попасть в экраны: «РЕЦЕПТ»; «КАЛИБРОВКА»; «ПАРАМЕТРЫ»; «НАЛАДКА»; «ЖУРНАЛ»; СТАТИСТИКА.

5.3 Экран «РЕЦЕПТ».



Для ввода или редактирования рецепта нужно ввести № рецепта. Это можно сделать двумя способами:

- ▶ С помощью кнопок «влево», «вправо»;
- *≻* Или ввести № рецепта клавиатуры. Для этого нужно нажать на цифровое поле номера рецепта. После этого появится клавиатура, с помощью которой вводиться нужный номер.


Выбранный рецепт перед Вами. Для ввода или редактирования его параметров нужно нажать на цифровое поле нужного параметра и значение параметра. Ввод закончить нажатием «ENT».

В столбце «Действие» указаны этапы операций. В столбце «Длительность» указвывается время для смешивания или паузы.Столбец «МАССА» показывает заданную массу в экране «КОМПОНЕНТЫ».

Столбец «СКОРОСТЬ СМЕСИТЕЛЯ» – скорость (Гц), указывает частоту вращения лопостей смесителя для каждого компонента.

Из экрана «РЕЦЕПТ» можно попасть в экран «КОМПОНЕНТЫ»

5.4 Экран «КОМПОНЕНТЫ».



Для ввода или редактирования массы компонента нужно ввести № компонента. Это можно сделать двумя способами:

- ➤ С помощью кнопок «влево», «вправо»;
- У Или ввести № компонента клавиатуры. Для этого нужно нажать на цифровое поле номера рецепта. После этого появится клавиатура, с помощью которой вводиться нужный номер.

Выбранный компонент перед Вами. Для ввода или редактирования его параметров нужно нажать на цифровое поле нужного параметра и значение параметра. Ввод закончить нажатием «ENT».

	ПАРА	метры — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	No.
	Смеситель 2(слева)	Смеситель 1(спра	(Pa)
1.0 c	Задержка окончания	дозирование спирта	106
1.0 c	Задержка окончания доз	ирование диспергатора	1:0
2.0 c	Задержка окончания доз	ирование пеногасителя	2.0 c
1.0 c	Задержка окончания дозирова	ание реологической добавки	1.0
5.0 c	Задержка окончания	дозирование смолы	5.0 c
1.0 c	Задержка окончания дози		1.0 c
1.0 c	Задержка окончания дози	рование гот. продукции	1.0 c
80.0 %	Скорость подачи		80.0 %
0.10 кг	Свободный ст		0.09 Kr
0.10 кг	Свободный столб	б диспергатора	0.10 кг
0.01 кг	Свооодный столо	пеногасителя	0.01 kg
0.02 кг	The state peop	погической добавки	0.02 кг
1.00 Kr	Свооодный ст	олб смолы	1.00 Kr
2.00 Kr	Свободный столб	микромрамора	2.00 Kr
The second second second	0.02 кг Свободный столб го	товой продукции 1 3.50	Name and Address of the Owner, where the Parks of the Owner, where the Parks of the Owner, where the Owner, which the Owner,
35.00 кг	TO T	продукции (готовность)	35.00 кг
	Сброс дозы готовой продукц	ии 0.20 кг 0.2 сек	

В этом экране задаются основные параметры для дозирования а также СВОБОДНЫЕ СТОЛБЫ.

- 1- Задержка окончания дозирования (сек.) время на успокоение весов по окончании дозирования.
- 2- Скорость подачи микромрамора (%) устанавливается скорость гибкого шнекового транспортера.В % от максимальной скорости вращения шека (360об/мин). В Ячейках 3-9 устанавливаются «Свободные столбы».

В этих ячейках устанавливаются свободные столбы каждого компонента а также вес компонента после которого происходит точная досыпка продукта до заданной массы при помощи малого транспортра. Установка свободных столбов производится опытным путем. Если фактическая масса отдозированного компонента выходит за пределы установленной, то напротив нужного компонента прибавляем эту разницу к существующему значению. Если масса отдозированного компонента не достигает фактической, то напротив нужного компонента отнимаем эту разницу от существующего значения.

Свободный столб готовой продукции І-переход на импульсный режим долива. ІІ-столб общий долива.

- 10- Минимальный вес готовой продукции (кг.) это вес в смесителе 1 и 2, при превышении которого задвижка не откроется, если не обнулить весы или нажать на кнопку «ТАРА»;
- 11- Задержка окончания дозирования гот. Продукции (сек.) время на успокоение весов после дозирования компаунда в тару;
- 12 Сброс дозы готовой продукции (0,2кг и 1сек.)- это время и масса после которых произойдет сброс запомненной массы после удаления полной тары с весового рольганга.


ВЕС (заданный на гл.экране) О Клапан открыт Импульсный режим Свободный столб 2 Свободный столб 1

Из экрана «ПАРАМЕТРЫ» можно перейти в экран доп.экран «ПАРАМЕТРЫ РОЗЛИВА»

	ПАРАМЕТРЫ РА	АБОТЫ РОЗЛИВА			×
	Смеситель 2(слева)	Смеситель 1(справ	за)		
0	13 Коэффициент делител	ь веса в смисителе(Ксм)	13	0	
0	5 Постоянная коэффициента де.	питель веса в смисителе(Кпост)	5	0	
0.0 c	0.8 Постоянная открытия	задвижки I этап (Т1пост)	8.0	0.0	С
0.0	0.9 Время открытия	я задвижки II этап	1.0	0.0	С
111	Тоткр=Vост/(Кс	м+Кпост)+Т1пост			130
		ытия задвижки при доливе			
	Vост- вес оставши	йся до заданного			

В этом окне подбираются необходимые параметры клапана розлива готового продукта для точного дозирования.

Импульсный режим



Импульсный режим состоит из 1-го и 2-го этапа.


1-й этап: Время открытия переменное и зависит от массы в смесителе и массы оставшейся отдозировать в ведро + время не зависящее Т1пост.

Если время полученное в 1-ом этапе ≤ времени открытия 2-го этапа, то переходит на 2-й этап.

Чем меньше Ксм, тем меньше зависимость массы открытия от массы в смесителе. Чем меньше Кпост., тем больше будет зависимость открытия от оставшейся массы до окончания розлива.

Пауза при импульсном режиме – 1сек.

5.5 Экран «КАЛИБРОВКА».



МЕНЮ → КАЛИБРОВКА →пароль (888888)

В этом окне производиться калибровка всех 8-ми весовых систем комплекса.

№1-бензиловый спирт;

№2-диспергирующая добавка;

№3- пеногаситель;

№4- реологическая добавка;

№5- смеситель№1 (слева);

№6- смеситель №2 (справа);

№7- весовой рольганг №1 (слева);

№8- весовой рольганг №2 (справа);

- 1.Перед калибровкой очистить весовой бункер,
- 2.нажать на кнопку **«обнуление»**желтая, удерживать 2 секунды. (если текущий вес пляшет или появились звездочки, ничего страшного, мы пока указали нулевую точку прибору).
- 3.Затем необходимо найти гирю 2, 3, 5кг. (можно использовать заранее взвешенную бутылку с водой или другой, уже точный груз).
- 4. Установить калиброванную гирю (2кг) на весовой бункер/смеситель/рольганг. Отвезти рукой заслонку выгрузки и заложить гирю внутрь бункера либо подвесить груз за бункер.
- 5. Записать массу этой гири (2кг.) в ячейку «Калибровочный вес».
- 6.нажать на кнопку «**КАЛИБРОВКА**» красная- удерживать 2 секунды. Снять гирю с бункера.

Экран «ПАРАМЕТРЫ ВЕСОВ»

ПАРАМЕТРЫ ВЕСОВ	X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Gain 6 Update rate 9 MA 0	

В этом экране задаются параметры весового контроллера. СЕРВИСНЫЙ ЭКРАН!

- 1.Коэффициент усиления (Gain) «6» (39,06mV.)
- 2. Частота выборки (Updaterate)- «13» (240ms).
- 3. Размер фильтра скользящего среднего (MA) «4»

Кнопки для сохранения удерживать 3 секунды.

Описание скользящего среднего МАГ

В измерительном преобразователе LCT для каждого измерительного канала реализована фильтрация измеренных значений, работающая по принципу фильтра скользящего среднего (Moving Average Filter).

В данном приборе фильтр представляет собой кольцевой буфер, в который, по мере осуществления измерений, помещаются измеренные значения. Результатом работы фильтра является среднее арифметическое значение полученных измерений.

Принцип работы фильтра описывается следующей формулой:

$$y_n = \frac{1}{N} \times \sum_{i=0}^{N-1} x_{n-i}$$

где:


N – количество отсчетов;

 x_n – входной сигнал фильтра;

 y_n – выходной сигнал фильтра;


Величина буфера устанавливается по адресу HR21. По данному адресу допускается записывать числа от 0 до 16. По умолчанию размер буфера равен 4.

5.6 Экран «НАЛАДКА».




Экран наладочного режима предназначен для опробования механизмов в ручном режиме, при проведении пуско-наладочных работ либо при проведении технического обслуживания.


5.7 Экран «СТАТИСТИКА».



В экране «Статистика» ведется учет сделанных циклов (доз) и масса всехотдозированных компонентов и количества доз готовой продукции. Для сброса параметров необходимо ввести пароль (2222)



5.7 Экран «ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ».



В этом экране фиксируются действия оператора и аварийные ситуации.

5.7 Настройка преобразователей частоты.

ПЧ для управления гибким шнековым транспортером FSC-90-4 и смесителями.

Основные параметры:

Параметр F01.01 значение [1] (дискретные входы)

Параметр F01.02 значение [2] (аналог.вход AI) Параметр F5.00 (входХ1) значение [1] (прямое вращение)

Параметр F5.01 (входX2) значение [2] (реверс) Параметр F5.81 (вход AI) значение [2] (реверс)

Параметр F1.22 разгон [Зсек.] Параметр F1.23 торможение [1сек.]



5.8 Дополнительные органы управления и визуализации.

Пост кнопочный ПКУ №1 и №2 предназначены для местного управления затвором подачи компаунда в тару на весовом рольганге. Он дублирует управление розливом с панели оператора.

Кнопка с подсветкой зеленого цвета— сигнализирует о готовности к розливу, нажатие кнопку открывает клапан розлива.

Аварийных грибок закрывает затвор при аварийных ситуациях.



Светосигнальный маячок SL52B-024-RYG предназначен для визуализации процесса приготовления. Имеет три цвета сигнализации:

КРАСНЫЙ – АВАРИЯ (недостаточно компонента в расходной емкости);

ЖЕЛТЫЙ- идет приготовление компаунда в смесителе, цикл идет.

ЗЕЛЕНЫЙ – процесс приготовления закончен, можно приступать к розливу в тару.

Установлены на левой боковой стенке шкафа управления – для смесителя №2, на правой боковой стенке шкафа управления - для смесителя №1.



Педальный выключатель TFS-1 (пуск розлива компаунда в ведро)



5.9 Возможные неисправности и способы их устранения

Наименование аварии	Описание аварии	Методы устранения
Нет готовности	Нет задания веса компонента	Задать вес в окне «рецепт».
Нажат аварийный стоп Нажат аварийный стоп		Убедиться в отсутствии аварийных ситуаций, восстановить аварийную кнопку путем поворота на 90град по часовой стрелке.
когда масса на весах менше чем -0.5кг появляется это сообщение и дается запрет на дозирование.		Необходимо проверить и очистить весовой бункер, обнулить весы. Кнопка обнуления удерживать 3 секунды.

6.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

- 6.1 Шкафы управления в части требований безопасности должны соответствовать требованиям ТР ТС 004, СТБ МЭК 60439-1, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.4, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.038, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.2.003,
- 1, a также указанным в /1 / u ТКП 181.
- 6.2 По способу защиты от поражения электрическим током шкафы должны относиться к I классу по ГОСТ 12.2.007.0.
- 6.3 Персонал, занятый обслуживанием электрооборудования, а также его наладкой и ремонтом, обязан:
- Иметь допуск к обслуживанию электроустановок напряжением до 1000 В;
- Знать действие правил технической эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок промышленных предприятий по ГОСТ 12.1.019-79 "ССБТ. Электробезопасность. Общие требования" и ГОСТ 12.3.019-80 "ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности";
- Знать принципы работы электрооборудования.
- 6.4 Для обеспечения безаварийной работы напряжение питающей сети на вводе должно быть в пределах от 0.9 до 1.1 номинального значения, а отклонение частоты от номинального значения в пределах ±0.1 Гц.
- 6.5 В зависимости от условий эксплуатации устройства должны изготавливаться со степенями защиты от IP3X до IP5X по ГОСТ 14254:

Конкретная степень защиты устройств устанавливается в договоре с заказчиком.

- 6.6 На внешней поверхности устройств должен быть нанесен знак "Осторожно! Электрическое напряжение" по ГОСТ 12.4.026, а на внутренней поверхности должна быть закреплена табличка с принципиальной электрической схемой.
- 6.7 Шкафы управления должны быть оборудованы элементами защитного заземления. Зажимы заземления должны быть выполнены и обозначены в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 21130.
- 6.8 Монтажная панель шкафов и ящиков должна иметь электрический контакт с корпусом устройства.
- 6.9 Металлические нетоковедущие части шкафов и ящиков, доступные прикосновению, которые могут оказаться под напряжением, должны быть электрически соединены с контактным зажимом на корпусе устройства.
- 6.10 Электрическое сопротивление между заземляющим зажимом и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью устройств, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать **0,1 Ом.**
- 6.11 Сопротивление изоляции электрических цепей шкафов и ящиков относительно корпуса и цепей, электрически не связанных между собой, должно быть не менее **1 МОм.**
- 6.12 Электрическая изоляция токоведущих частей шкафов и ящиков в холодном состоянии должна выдерживать без пробоя и поверхностного перекрытия испытательное напряжение 2500 В переменного тока частотой 50 Гц от источника мощностью не менее 0,5 кВА в течение 1 мин.
- 6.13 Воздушные зазоры в шкафах и ящиках должны быть не менее 1,5 мм, расстояния утечки не менее 5 мм.
- 6.14 Для обеспечения безаварийной работы напряжение питающей сети на вводе должно быть в пределах от 0.9 до 1.1 номинального значения, а отклонение частоты от номинального значения в пределах ±0.1 Гц.
- 6.15 Требования по обеспечению пожарной безопасности на предприятиях должны соответствовать ГОСТ 12.1.004, НПБ и ППБ, СНиП 2.01.02.

7.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УСТАНОВОК

- 7.1 К работе по обслуживанию установки допускаются лица, ознакомившиеся с данным паспортом, паспортами на комплектующие, усвоившие основные приемы работы при эксплуатации оборудования и прошедшие инструктаж по охране труда.
- 7.2 Установки в части требований безопасности должны соответствовать требованиям ТР ТС 010, ГОСТ 12.2.124-2013,ГОСТ 12.2.135-95, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.4, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.038, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ МЭК 60204-1, а также указанным в /1/ и ТКП 181.
- 7.3 По способу защиты человека от поражения электрическим током установки относятся к классу I по ГОСТ 12.2.007.0.
- 7.4 Установка должна быть надежна подсоединена к цеховому контуру заземления с помощью гибкого медного оголенного провода сечением не менее 4 мм.по МЭК 60204-1-07.

ВНИМАНИЕ! Включение установки допускается только при исправном заземлении.

- 7.5Во избежание поражения электрическим током следует электропроводку к установки проложить в трубах, уложенных в полу.
- 7.6Запрещается работать на установке при наличии открытых токоведущих частей, неисправных коммутационных и сигнальных элементах на панели шкафа управления, при нарушении изоляции проводов, неправильной работе датчиков.
- 7.7 В случае возникновения аварийных режимов работы немедленно отключить установку от сети питания.
- 7.8 Запрещается во время работы установки производить ремонт и техническое обслуживание.
- 7.9 Управление установкой следует осуществлять, находясь на изолирующей подставке.
- 7.10 Электрическое сопротивление изоляции проводов цепей питания по ГОСТ 12997 должно быть:
- 7.10.1 между цепями питания и корпусными деталями в нормальных климатических условиях не менее 1 МОм;
- 7.11 Сопротивление между заземляющим болтом (винтом) и каждой доступной для прикосновения металлической нетоковедущей частью установки, которая может оказаться под напряжением не должно превышать 0,10м
- 7.12 Требования по обеспечению пожарной безопасности на предприятиях должны соответствовать ГОСТ 12.1.004, НПБ и ППБ, СНиП 2.01.02.
- 7.13 Запрещено при работающей установке помещать руки в зону работы шнека во избежание травмы!
- 7.14Для экстренного отключения питания установки нажать кнопку «АВАРИЙНЫЙ СТОП» типа «грибок» на панели шкафа управления либо по месту.
- 7.15 ВНИМАНИЕ! Запрещено проводить сварочные работы при включенной установке, а так же перед проведением сварочных и ремонтных работ, необходимо обесточить и отсоединить все провода от тензодатчиков во избежании их электрического повреждения и выхода из строя.

8. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 8.1 Степень защиты от воздействия окружающей среды IP54.
- 8.2 Климатическое исполнение и категория размещения— УЗ (по ГОСТ 15150), при этом:

рабочая температура окружающего воздуха от -15°C до +35°C;

относительная влажность окружающего воздуха — не более 60% при температуре 20°C:

высота размещения над уровнем моря до 2000 м;окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.

- 8.3 Рабочее положение в пространстве установка на стену, пол или металлоконструкцию с допустимым отклонением от вертикали до 5° в любую сторону. 8.4 Группа механического исполнения М1 (по ГОСТ 17516.1).
- 8.5 Номинальный режим работы устройства продолжительный.
- 8.6 Класс защиты І (по ГОСТ Р МЭК 536).

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВОК

- 9.1 Техническое обслуживание установки сводится к соблюдению правил эксплуатации, изложенных в данном документе, устранению мелких неисправностей и периодическом осмотре, соблюдению санитарных правил для предприятий пищевой промышленности.
- 9.2 Техническое обслуживание покупных комплектующих, входящих в состав установки(в частности, пневмоцилиндров, пневмоклапанов, мотор-редукторов, подготовки воздуха, преобразователя частотного), производится в соответствии с требованиями технических паспортов или инструкций по эксплуатации на эти изделия.
- 9.3 Периодически, не реже 1 раза в месяц, проверять состояние тензодатчиков в весовой платформе.
- 6.4 Ежедневно проверять исправность заземления. Не реже одного раза в год зачищать до блеска места под болты заземления и покрывать их смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74.
- 9.7 Производить чистку бункеров по мере загрязнения.
- 9.8 Периодически, не реже 1 раза в месяц, проверять состояние уплотнительных прокладок и иных резинотехнических изделий, имеющихся в установках.
- 9.9 Производить чистку колбы подготовки воздуха от конденсата, пневмотрассы по мере загрязнения. При необходимости заменить фильтрующий элемент.
- 9.8 За отказы установки, обусловленные его неправильным техническим обслуживанием, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

10.МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

- 10.1 Шкафы управления поставляются комплектно с встроенной аппаратурой и со всеми внутренними электросоединениями.
- 10.2 Ввод проводов и кабелей предусмотрен снизу, вывод вниз. Питание от стационарной электрической сети должно выполняться от источника с глухозаземленнойнейтралью с применением систем TN-S.
- 10.3 Фазные и защитный медный провод питающей сети сечением 6мм2 должны быть подключены к вводному клеммникуХТ1, расположенному в шкафу управления ШУ-63-54УЗ на клеммы вводные. Нулевой провод на клемму N, защитный провод на клемму PE.
- 10.4 В нижней части шкафа управления расположены нулевая рабочая и нулевая защитная шины, к которым производится присоединение нулевых жил питающих кабелей или проводов и заземляется корпус устройства.

Нулевая рабочая шина имеет контактные зажимы, допускающие присоединение проводников от 50 до 100% сечения фазных проводников без кабельныхнаконечников.

10.5 Для поддержания работоспособности шкафа управления необходимо периодически

производить осмотры установленного в них электрооборудования.

Технические осмотры должны производиться по графику эксплутационных работ и после каждого аварийного отключения.

10.6 Все неисправности шкафов и смонтированного в них оборудования,

обнаруженные при осмотрах, должны устраняться по мере их выявления и регистрироваться в эксплутационной документации.

10.7 При осмотре особое внимание должно быть обращено на следующее:

- состояние помещения в части исправности дверей, замков, отопления и вентиляции;
- состояние сети освещения и заземления;
- наличие средств безопасности;
- состояние изоляции комплектующих изделий и изоляционных деталей (запыленность, состояние армировки, отсутствие видимых дефектов);
- отсутствие следов побежалости на контактах и местах соединения шин;
- наличие смазки на трущихся частях механизмов;
- состояние и показание измерительных приборов;
- состояние пломб на крышках приборов учёта;
- исправность работы сигнализации:
- исправность работы устройств обогрева и аппаратуры автоматического управления ими (при наличии таковых).
- 10.8 Техническое обслуживание аппаратов, установленных в шкафу управления, производится в соответствии с инструкциями по эксплуатации каждого аппарата. 1-раз в месяц пережимать контакты аппаратов установленных в шкафу управления.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 11.1 Транспортирование шкафов управления и установокпроизводится любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.
- 11.2 Условия транспортирования шкафов управления и установокв части воздействия механических факторов С по ГОСТ 23216.
- 11.3 Условия транспортирования шкафов управления и установокв части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 7 по ГОСТ 15150.
- 11.4 Условия хранения шкафов управления и установокв части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать 5 по ГОСТ 15150.
- 11.5.Электрические аппараты и другие комплектующие изделия, которые не допускают транспортирования при установке их в шкафу управления, должны демонтироваться и транспортироваться в упаковке, соответствующей требованиям технических условий на конкретные комплектующие изделия. Монтаж на месте установки демонтированных элементов производится потребителем.
- 11.6 Транспортирование шкафов управления и установок в упаковке должно производится в закрытых железнодорожных вагонах, крытых автомашинах, трюмах судов в соответствии со следующими правилами перевозки грузов.
- 11.7 Условия транспортирования шкафов управления и установок должны соответствовать условиям хранения 5 (ОЖ4), условия хранения 2 (С) по ГОСТ 15150.
- 11.8 Упакованныешкафы управления и установки должны быть закреплены на транспортном средстве способом, исключающим его перемещение при транспортировании.
- 11.9 Хранение шкафов управления и установок должно производится в закрытых сухих вентилируемых помещениях в не распакованном виде с обязательным выполнением требований манипуляционных знаков и предупредительных надписей, нанесенных на транспортную тару.
- 11.10 Хранение шкафов управления и установок в одном помещении с кислотами, химическими реактивами и другими веществами, которые могут оказать на них вредное воздействие, не допускается.

После транспортирования и хранения при отрицательных температурах перед распаковыванием установки должен быть выдержан при температуре помещения не менее 6 ч.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 12.1 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию но не более 18 месяцев со дня отгрузки.
- 12.2 Изготовитель (поставщик) гарантирует безотказную работу шкафа управления и установок в течение гарантийного срока эксплуатации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, в соответствии с руководством по эксплуатации.
- 12.3 Ремонт в период гарантийного срока производятся представителями предприятия-изготовителя или с разрешения предприятия-изготовителя специалистами потребителя.
- 12.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание предприятием-изготовителем шкафа управления и установок в период гарантийного срока при:
- эксплуатации шкафа управленияи установок в условиях, не соответствующих требованиям руководства по эксплуатации;
- наличии механических, тепловых или электрических повреждений шкафа управленияи установок при эксплуатации или ремонте потребителем без санкции производителя;
- обслуживании шкафа управления неквалифицированными специалистами.
- 12.5 Изготовитель (поставщик) гарантирует безотказную работу установки в течение гарантийного срока эксплуатации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, в соответствии с руководством по эксплуатации.
- 12.6 Ремонт в период гарантийного срока производятся представителями предприятия-изготовителя или с разрешения предприятия-изготовителя специалистами потребителя.
- 12.7 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание предприятием-изготовителем установки в период гарантийного срока при:
- 12.7.1 Эксплуатации установки в условиях, не соответствующих требованиям руководства по эксплуатации;
- 12.7.2 Наличии механических, тепловых или электрических повреждений установки при эксплуатации или ремонте потребителем без санкции производителя;
- 12.7.3 Обслуживанииустановки неквалифицированными специалистами.
- 12.8 Гарантийный срок эксплуатации на расходные материалы (ремни приводные, фильтрующий элемент, шланги армированные, трубка пневматическая, уплотнительные прокладки) не более 1 месяца со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы установок и шкафов управления 10лет.

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

13.1. В случае выхода шкафа управления или установок из строя при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации потребитель должен выслать в адрес предприятия-изготовителя письменное извещение со следующими данными: типоисполнение шкафа управления и установок, дата выпуска, дата ввода в эксплуатацию, дата выхода из строя и характер неисправности.

14. УТИЛИЗАЦИЯ

- 14.1 Данное изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающейсреды после окончания срока службы, в порядке принятом на предприятии, эксплуатирующем изделие.
- 14.2Критерии предельных состояний установки: установка непригодна для эксплуатации в случае разрушения каркаса изделия и потерей каркасом несущих способностей. Установка подлежит выводу из эксплуатации, списанию и утилизации.
- 14.3В случае непригодности установки для использования по назначению производится его утилизация, все изношенные узлы и детали сдаются в пункты вторсырья.
- 14.4 Использование непригодной установки по назначению ЗАПРЕЩЕНО!

15. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ.

Потребитель предъявляет рекламации предприятию-поставщику.

16. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Nº	Тип оборудования	Кол- во	ТНПА	Завод ской номер	Дата выпуска	Код ТНВЭД
1	Гибкий шнековый транспортер FSC-90-4	4wm.	TY BY 691588050.009-2021	027, 030	01.10.2024	842839 9009
2	Установка подготовки компонентов ДЭА-500-СЖ-7	1шт.	TY BY 691588050.007-2020	036	01.10.2024	843810 1000
3	Шкаф управления ШУ-63-54У3 (для управления всей системой)	1шт.	TY BY 691588050.006-2019	039	01.10.2024	853710 9900

Оборудование соответствует конструкторской документации ЛМБУ222.02.00.000 паспортным характеристикам и признано годным к эксплуатации.

Представитель ОТК	
•	

Адрес предприятия-изготовителя: **ООО** «Элевел-системс»223016, РБ, Минская обл., Минский район, Новодворский с/с, а.г. Новый Двор,20 . Тел./факс: +375(17) 541-70-70

^{*} Требования безопасности и тех.обслуживание на гибкий шнековый транспортер смотри в паспорте на гибкий шнековый транспортер FSC.