



Протяните ленту через скобу, сформировав кольцо вокруг опоры. Свободный край ленты (нижний на фото) также протяните через скобу под низ протянутой уже ленты. Затем загните его (приблизительно 30 мм) под скобу.



При планировании большой нагрузки на крепежную систему, подстрахуйтесь и протяните ленту через скобу 2 раза.



Введите ленту скобу в инструмент, выполните нажатие эксцентрикового прижима и поворотом рукоятки затяните кольцо. Максимальная затяжка считается достигнутой, если лента больше не протягивается под скобой. По достижению затяжки, медленно поверните инструмент относительно скобы. И одновременно на пол-оборота опустите рычаг, во избежание ослабления затяжки или обрыва ленты.



Для того, чтобы отрезать ленту, прижмите большим пальцем отрезаемый край ленты и резко потяните рычаг резки.



Для надежности краев ленты, ударьте молотком по мостику скобы и загните оба ушка.

