










Быстроразъемные соединения тип "Р"

# PERROT



	Арт.	Наименование	Ø
	P.1	быстроразъемное соединение комплект "папа+мама", приварное, сталь	50 - 2" 70 - 3" 89 - 3"1/2 108 - 4" 133 - 5" 159 - 6" 216 - 8"
	P.1A	приварное соединение "папа", сталь	50 70 89 108 133 159 216
	P.1B	зажим, сталь	50 70 89 108 133 159 216

	Арт.	Наименование	∅
	P.1C	приварное быстроразъемное соединение "мама", сталь	50 70 89 108 133 159 216
	P.3	кольцо резиновое	50 70 89 108 133 159 216
	P.5A	заглушка быстроразъемная "мама", сталь	50 70 89 108 133 159 216
	P.5B	заглушка быстроразъемная "мама", оц. сталь	50 70 89 108 133 159 216
	P.6A	заглушка быстроразъемная "папа", сталь	50 70 89 108 133 159 216
	P.6B	заглушка быстроразъемная "папа", оц. сталь	50 70 89 108 133 159 216

	Арт.	Наименование	БРС- $\emptyset$ -ерш
	P.7	быстроразъемное соединение "мама" для рукава и ПНД трубы с ершом, оц. сталь	50 x 50 70 x 63 70 x 70 89 x 76 89 x 89 108 x 100 108 x 108 133 x 125 159 x 150 159 x 159 216 x 200 БРС-ерш
	P.8	быстроразъемное соединение "папа" для рукава и ПНД трубы с ершом, оц. сталь	50 x 50 70 x 63 70 x 70 89 x 76 89 x 89 108 x 100 108 x 108 133 x 125 159 x 150 159 x 159 216 x 200
	P.14	быстроразъемное соединение "мама" с наружной резьбой, оц. сталь	50 x 1"1/2" 50 x 2" 70 x 2"1/2 70 x 3" 89 x 2"1/2 89 x 3" 108 x 3" 108 x 4" 133 x 5" 159 x 6" 216 x 8"
	P.15	быстроразъемное соединение "папа" с наружной резьбой, оц. сталь	50 x 1"1/2" 50 x 2" 70 x 2"1/2 70 x 3" 89 x 2"1/2 89 x 3" 108 x 3" 108 x 4" 133 x 5" 159 x 6" 216 x 8"
	P.25	отвод 45° и 90° на быстроразъемных соединениях "мама-папа", оц. сталь	50 76 89 108 133 159 216