







16




1

Alca®

| CZ Ovládací tlačítko FLAT - Návod k montáži | RUS Кнопка управления FLAT - Инструкция по монтажу
 | SK Ovládacie tlačítko FLAT - Návod k montáži | GB Flush plate FLAT - Mounting instructions
 | DE Betätigungsplatte FLAT - Montageanleitung | PL Przycisk sterujący FLAT - Instrukcja montażowa
 | RO Buton de comandă FLAT - Instrucțiuni de montaj | HU Nyomó előlap FLAT - Szerelési útmutató
 | BG Бутон за управление FLAT - Ръководство за монтаж | LT Valdymo mygtukas FLAT - Montavimo instrukcija
 | LV Regulēšanas pogu FLAT - Montāžas instrukcijas | SLO Tipka za podometni splakovalnik FLAT - Navodila za montažo



2

**! CZ POZOR!**

- Pro čištění viditelných dílů používejte pouze měkké navlhčené látky. Použijte čističe nepoškozující pokožku (např. prostředek na mytí nádobí), které přidáte do vlažné vody.
- Nevhodné čističí prostředky mohou poškodit povrch materiálu! Nepoužívejte žádné čističí prostředky s obsahem chloru nebo kyselin, brusné nebo žíravé čističí prostředky.

! РУС ВНИМАНИЕ!

- Для очищения запасных частей используйте только мягкие влажные ткани. Используйте чистящее средство которое не повреждает кожу (например средство для мытья посуды), которое добавляется в теплую воду.
- Неподходящие средства для очищения могут повредить поверхность материала! Не используйте средства для чистки которые содержат хлор или кислоту абразивы или едкие средства.

! SK POZOR!

- Pre čistenie viditeľných dielov používajte iba makké navlhčené látky. Použite čističe nepoškozujúce pokožku (napr. prostriedok na umývanie riadu), ktoré pridáte do vlažnej vody.
- Nevhodné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch materiálu! Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky s obsahom chlóru alebo kyseliny, brusne alebo žieravé čistiace prostriedky.

! GB CAUTION!

- Use only soft, damp cloth to clean the visible parts. Use detergents that are not harmful to skin such as a dishwashing liquid added to warm water.
- Unsuitable cleaning agents may damage the material surface! Do not use any cleaning agents containing chlorine or acids, abrasive or caustic cleaning agents.

! DE ACHTUNG!

- Zur Reinigung sichtbarer Teile nur weiches feuchtes Tuch verwenden. Nur die Reinigungsmittel verwenden, welche die Haut nicht beschädigen, (Z.B. Geschirrspülmittel), in das laue Wasser zugeben.
- Ungeeignete Reinigungsmittel können die Materialoberfläche beschädigen! Keine chlor- und säurehaltigen Reinigungsmittel verwenden, sowie keine Schleif- oder Ätzmittel zur Reinigung.

! PL UWAGA!

- Do czyszczenia części wierzchnich stosować tylko miękkie, zwilżone materiały. Stosować środki czyszczące nie zagrażające skórze (np. środek do mycia naczyń), dodane do letniej wody.
- Nieodpowiednie środki czyszczące mogą spowodować uszkodzenie powierzchni materiału! Nie stosować jakichkolwiek środków czyszczących z zawartością chloru albo kwasów, środków abrazyjnych albo żrących.

! RO ATENȚIE!

- Pentru curățarea pieselor vizibile întrebuințați numai țesături moi umezite. Utilizați detergenți care nu vătămă pielea (de exemplu detergent pentru spălat vase) adăugați în apă caldută.
- Detergenți nepotrivii pot strica suprafața materialului! Nu întrebuințați nici un fel de detergenți cu conținut de clor sau acizi, abrazive sau caustici.

! HU FIGYELEM!

- A látható részek tisztításához csupán benedvesített puha törölkendőket használjon. Használjon langyos vízhez adagolható, bőrre nem veszélyes tisztítószereket (pl. mosogatószer).
- A nem megfelelő tisztítószer az anyag felületét károsíthatják! Ne használjon semmilyen klór- vagy savtartalmú, illetve csiszoló vagy maró készítményt.

! BG ВНИМАНИЕ!

- При почистването на видимите части, използвайте само меки намокрени материали. Използвайте средства за почистване, неповреждащи кожата (средства за измиване на кухненски съдове), които придаваме до топла вода.
- Неподходящи средства за почистване могат да повредят повърхността на материала! Неизползвайте почиствател средства съдържащи хлор, киселини или други агресивни вещества.

! LT DĖMESIO!

- Atsargiųjų dalių valymui naudokite tik švelnius audinius ir saugias valymo priemones (pavyzdžiui priemonės skirtos indų plovimui).
- Neįlinkamos valymo priemonės gali pažeisti detalių paviršius. Nenaudokite gaminių turinčių savo sudėtyje chloro, rūgšties, abrazyvinių medžiagų.


! LV UZMANĪBU!

- Rezerves daļas tīrīšanai izmantoj tikai mīkistus un mitrus audumus. Izmantoj tīrīšanās līdzekļus, kurie nekaitina ādu (piemēram, trauku mazgāšanās līdzekļi), kurus lieto ar silto ūdeni.
- Nepareizi izvēlētas tīrīšanas līdzekļi var kaitināt materiālas virsmas! Neizmantoj tīrīšanās līdzekļus, kurie satur hloru, skabekļi, abrazīvas un kodīgas vielas.


! SLO POZOR!

- Za čiščenje vidnih delov uporabljajte le mehke in navlažene tkanine. Uporabljajte čistilna sredstva, ki ne škodujejo koži (npr. sredstvo za pomivanje posode), ki ga dodate v mlačno vodo.
- Neustrezna čistilna sredstva lahko poškodujejo površino materiala! Ne uporabljajte nobenih čistilnih sredstev, ki vsebujejo klor ali kisline oz. brusna ali jedka čistilna sredstva.


11




12






13




14



3



http://



Balení - karton 13 ks
Rozměr - karton 595x395x245 mm
Hmotnost - karton 12,40 kg
Materiál Kov

Podrobnosti **Montáž** Navštivte nám

"HELP" !!

Kalkulátor pro FLAT tlačítka

Druh modulu:


Název tlačítka:

Hloubka římsce [L]: mm


Nastavení táhla:

Levý šroub [V1]: mm


Pravý šroub [V2]: mm



- | CZ <http://www.alcaplast.cz/produkty/prehled-vyroby/tlacitka/flat/turn/> (sting, stripe, fun, air)
- | RUS <http://www.alcaplastcz.ru/produktsiia/produktsiia/knopki-upravlieniia/flat/turn/> (sting, stripe, fun, air)
- | SK <http://www.alcaplast.sk/produkty/prehľad-vyrobkov/tlacitka/flat/turn/> (sting, stripe, fun, air)
- | GB <http://www.alcaplast.com/products/products/flush-plates/flat/turn/> (sting, stripe, fun, air)
- | DE <http://de.alcaplast.com/produkte/produktubersicht/betätigungsplatten/flat/turn/> (sting, stripe, fun, air)
- | PL <http://www.alcaplast.pl/produkty/przegląd-wyrobów/przyciski-sterujace/flat/turn/> (sting, stripe, fun, air)
- | RO <http://www.alcaplast.ro/produse/produse/clapeta-de-actionare/flat/turn/> (sting, stripe, fun, air)
- | HU <http://www.alcaplast.hu/termekek/gyartmanyok-sorozata/nyomogombok/flat/turn/> (sting, stripe, fun, air)



| CZ Náhradní díly | RUS Запасные части
 | SK Náhradné diely | GB Spare parts
 | DE Ersatzteile | PL Części zamienne
 | RO Piese de schimb | HU Pótkatrész
 | BG Резервни части | LT Atskiros dalys
 | LV Rezerves daļas | SLO Nadomestni deli



| CZ Výrobce | RUS Производитель
 | SK Výrobca | GB Producer
 | DE Produzent | PL Producent
 | RO Producătorul | HU Gyártó
 | BG Производител | LT Gamintojas
 | LV Ražotājs | SLO Povzročitelj



Alca plast, s. r. o.
 Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav
 Česká republika
 Tel.: +420 519 326 499
 +420 519 323 456 – prodej ČR
 Tel.: +420 519 361 641 – export
 Fax: +420 519 330 621
 e-mail: alcaplast@alcaplast.cz
www.alcaplast.cz

















Alca®

Slim B - A1101B, A1112B, A1115B




212 / R1 / 11 / 13 / M672













L	V	
21 + 27 mm	V = L - 15 mm	A
27 + 37 mm	V = L - 25 mm	B
37 + 47 mm	V = L - 35 mm	C
47 + 57 mm	V = L - 45 mm	D
57 + 67 mm	V = L - 55 mm	E
67 + 77 mm	V = L - 65 mm	F
77 + 87 mm	V = L - 75 mm	G
87 + 97 mm	V = L - 85 mm	H





V = L - 15mm
 (L - 25mm

 L - 85mm)





L	V	
21 ÷ 31 mm	V = L - 21 mm	A
31 ÷ 41 mm	V = L - 31 mm	B
41 ÷ 51 mm	V = L - 41 mm	C
51 ÷ 61 mm	V = L - 51 mm	D



Air ⚠️ (6L) **Fun** ⚠️

6L → V + 1 mm → 6L

3L → V + 4 mm → 3L

$V = L - 21mm$
(L - 31mm)
.....
(L - 51mm)

