



## Вывод из производства плат расширения MPXPRO

17/10/2018



### MPXPRO

**Коды продуктов:** MX2OPSTP\*,  
MX2OPPWM\*, MX2OPA100\*,  
MX3OPPWM\*

Дорогие Коллеги,

Настоящим информируем Вас о прекращении выпуска некоторых плат расширения, разработанных для MPXPRO 2 и 3 серии.

После анализа продаж за последние три года, мы оптимизировали ассортимент предлагаемых позиций. Поэтому выпуск некоторых продуктов будет прекращен, но взамен им будут предложены альтернативные варианты, полностью покрывающие функционал выведенных из обращения плат.

### 1. Какие продукты это затронет?

Постепенный вывод из обращения затронет платы расширения для контроллеров MPXPRO, а именно MX20\*, MX30\*, платы управления электронным терморегулирующим клапаном, импульсным клапаном, платы с аналоговым выходом 0-10В, управляющим регулятором скорости вращения вентиляторов.

Код позиции	Описание
MX2OPSTP03 MX2OPSTP11 MX2OPSTP12	Драйвер шагового ЭРВ для MPXPRO 2 серии
MX2OPPWM03 MX2OPPWM11 MX2OPPWM12	Драйвер клапана ШИМ для MPXPRO 2 серии
MX2OPA1001 MX2OPA1002 MX2OPA1003	Модуль аналогового выхода 0-10В для MPXPRO 2 серии
MX3OPPWM03 MX3OPPWM12	Драйвер клапана ШИМ для MPXPRO 3 серии

## 2. Альтернативные варианты

В ниже приведенной таблице перечислены новые коды продуктов, вышедших на замену старых позиций.

<b>Код продукта</b>	<b>Альтернативный вариант</b>
MX2OPSTP03 MX2OPSTP11 MX2OPSTP12	MX2OPSTP02
MX2OPPWM03 MX2OPPWM11 MX2OPPWM12	MX2OPPWM02
MX2OPA1001 MX2OPA1002 MX2OPA1003	MX2OPPWM02
MX3OPPWM03 MX3OPPWM12	MX3OPPWM02

Пожалуйста, поделитесь этой информацией с коллегами и клиентами.