ВАКУУМНАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Hualian Machinery Co., Ltd.

6 Chanyeyuan Road, Wenzhou, China P.C.:325028

Tel: +86-577- 88627766 / 88627768 Fax: +86-577- 88608998

E-mail: http://www.hualian.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. НАЗНАЧЕНИЕ
- 2. ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ
- 3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
- 4. МОДЕЛЬ, ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 5. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- 6. СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ
- 7. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
- 8. ПОРЯДОК РАБОТЫ
- 9. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
- 10. СХЕМА ВАКУУМНОЙ СИСТЕМЫ
- 11. ЭЛЕКТРОСХЕМА
- 12. НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ --

Перед началом работы убедитесь, что машина надежно заземлена.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Вакуумная упаковочная машина серии DZ многофункциональна, легка в обслуживании, проста в эксплуатации и обладает множеством других достоинств. Она подходит для работы с пленками химического соединения или мягкого упаковочного материала из алюминиевой фольги, используемого при вакуумной упаковке продуктов, семян, сладостей, лекарств, электронных деталей, точной измерительной аппаратуры или устройств, редких металлов, а также других твердых, жидких, порошковых и пастообразных материалов. Упакованные материалы защищены от окисления, покрытия плесенью, появления червей, гниения, испарения, оставаясь свежими в течение более долгого времени.

2. ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ FUNCTION & FEATURE

- 2.1. Машина обладает функцией очищения воздуха от масла, при этом нет необходимости подсоединять к ней шланг для выпуска воздуха.
- 2.2. Машина проста в работе и автоматически выполняет весь цикл процесса вакуумирования, нагрева, запечатывания, печати этикеток, охлаждения, наполнения газом и открытия крышки.
 - 2.3 Газонаполнительный шланг подсоединен снаружи к стенке машины, к которой обычно крепится баллон с газом или генератор азота. Согласно Вашему индивидуальному заказу, наш завод может обеспечить подходящий генератор азота. Широкий выбор режимов настройки упаковочной температуры и времени позволит использовать при работе с машиной все виды упаковочных материалов.
 - 2.5 Панель управления машины оснащена кнопкой экстренной остановки и ее нажатие остановит процесс упаковки в случае возникновения любой неисправности.

3. УКАЗНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Проверьте напряжение и частоту, требуемые при работе с машинойю Вне зависимости от вида используемого Вами источника питания, трехфазной четырехпроводной системы (380В/50Гц) или однофазной (200В/50Гц), провод желтого или зеленого цвета – это провод заземления, который нельзя убирать.

Кабель электропитания должна быть защищена от натяжения или передавливания.

- 3.2 Не работайте с машиной в условиях повышенной влажности, во избежании появления коррозии, либо в загрязненной среде.
- 3.3 Не меняйте детали машины по своему усмотрению.
- 3.4 Держите машину чистой внутри и снаружи и вовремя счищайте грязь с внутренней части вакуумной камеры.
- 3.5 Если не используете машину, отключайте ее от сети
- 3.6 Своевременно меняйте масло в вакуумном насосе.
- 3.7 Перед применением внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации.

4. МОДЕЛЬ, ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Линейка моделей и их технические характеристики.



Основные технические характеристики

А: однокамерная вакуумная машина типа L для двойного запаивания


| Nº | Модель Model | DZQ800/2L | DZQ900/2L | DZQ1000/2L | DZQ1100/2L |
|----|--------------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|
| | Tex.условия Spec. | | | | |
| 1 | Напряжение сети | 380В/50Гц(220В/50Гц) | | | |
| 2 | Мощность двигателя | 1.8кВт | 1.8кВт | 1.8кВт | 1.8кВт |
| 3 | Мощность запайки | 1кВт | 1кВт | 1.5кВт | 1.5кВт |
| 4 | Абсолютное | 1.33 | кПа | | |
| | давление в вакуумной камере | | | | |
| 5 | Объем вакуумной | 806×606×1 | 906×606×12 | 1006×606×1 | 1106×606×1 |
| | камеры | 20(мм) | 0 (мм) | 20(мм) | 20(мм) |
| 6 | Длина и ширина | 684 | 784 570(мм) | 884 570(мм) | 984 570(мм) |
| | запайки | 570(мм) | | | |
| 7 | Количество | 2 | | | |
| | запаечных планок в | | | | |
| | каждой камере | | | | |
| 8 | роизводительность насоса | 20(м²/ч) ×2 | | | |
| 9 | Материал вакуумной | Нержавею | Нержавеющ | Нержавеющ | Нержавею |
| | камеры | щая сталь | ая сталь | ая сталь | щая сталь |
| 10 | Внешние габариты | 880×718×900 | 980×718×900 | 1080×718×900 | 1080×718×900 |
| | | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) |
| 11 | Вес нетто | кг | КГ | КГ | КГ |

В: однокамерная вакуумная упаковочная машина

| Nº | Модель Model Тех.условия Spes. | DZQ400T | DZQ500T | DZQ900T |
|----|-----------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | | 220В/50Гц (3 | <u> </u> 80В/50Гц) | |
| - | Напряжение сети | ' ' | ., | |
| 2 | Мощность двигателя | 0.9кВт | 0.9кВт | 1.8кВт |
| 3 | Мощность запайки | 0.5кВт | 0.5кВт | 1кВт |
| 4 | Абсолютное давление в | 1.33кПа | | |
| | вакуумной камере | | | |
| 5 | Объем вакуумной | 406×456×120 | 506×556×120 | 906×556×120 |
| | камеры | | | |
| 6 | Длина и ширина | 370(мм) | 470(мм) | 784 520(мм) |
| | запайки | | | |
| 7 | Количество | 1 | | 2 |
| | запаечных планок в | | | |
| | каждой камере | | | |
| 8 | Производительность | 20(| м ² /ч) | 20(м ² /ч) ×2 |
| | насоса | | | |
| 9 | Материал вакуумной | Нержавеющая | Нержавеющая | Нержавеющ |
| | камеры | сталь | сталь | ая сталь |
| 10 | Внешние габариты | 480×568×410 | 580×668×410 | 980×668×410 |
| | | (мм) | (мм) | (мм) |
| 11 | Вес нетто | КГ | КГ | КГ |

Внешний вид


а:настольная однокамерная упаковочная машина



DZQ400/T DZQ500/T DZQ900/T

1. вакуумная крышка 2: вакуумная камера 3: корпус 4: панель управления (электронное управление) 5. сетевой выключатель

b: однокамерная вакуумная машина типа L для двойной запайки



DZQ800/2L DZQ900/2L DZQ1000/2L DZQ1100/2L

1. вакуумная крышка 2: vacuum chamber 3: корпус outer shell 4: панель управления (электронное управление) 5. Сетевой выключатель

5. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ CONTROL PANEL

электронное управление



панель управления


6. СПОСОБ РАБОТЫ

6.1 Настройки панели управления

Поверните переключатель машины в включенное положение. Индикатор на панели машины покажет "Ed", что означает, что машина готова к работе.

- 1. Нажмите кнопку настройки "set", чтобы запустить режим настройки времени вакуумирования, индикатор времени вакуумирования мигает, время можно установить от 0 до 199 секунд. Можно нажать ▲ или ▼ для регулировки необходимой величины, а удерживая ▲ или ▼ в нажатом положении, можно тем же образом увеличивать или уменьшать необходимую величину на 5 единиц в секунду.
- 2. Нажмите кнопку настройки "set" и сохраните параметр, после чего перейдите к установки времени обжима при этом мигает соответствующий индикатор, и можно выставить время от 0 до 9,9 секунд (как правило, параметр устанавливается в диапазоне $0.2\sim0.5$ или согласно требованиям).
- 3. Нажмите кнопку настройки "set" и сохраните параметр, после чего перейдите к установки времени запайки при этом мигает соответствующий индикатор, и можно выставить время от 0 до 9,9 секунд (как правило, параметр устанавливается в диапазоне $0.2\sim0.5$ или согласно требованиям).
- 4. Нажмите кнопку настройки "set" и сохраните параметр горячего запаивания, затем найдите команду установки времени вытяжки воздуха "exhausting" (охлаждения), при этом мигнет соответствующий индикатор, и можно выставить время от 0 до 9,9 секунд (как правило, параметр устанавливается в диапазоне от 1 до 3 секунд).
- 5. Нажмите кнопку настройки "set", чтобы выйти из функции установки времени, и на панели высветится "Ed".

Какая бы функция ни отображалась на панели управления, выйти из функции настройки времени можно, удерживая кнопку настроек "set" в течение более 4 секунд.



Порядок настройки панели

- 6.2 Нажмите кнопку настройки температуры "температурный режим", выбирая режим, снова нажмите кнопку, и на индикаторе отобразится соответствующая температура, при этом индикатор загорится оранжевым; в режиме высокой температуры в режиме низкой температуры то же самое (когда мигает индикатор состояния температуры, индикатор в режиме запаивания загорится зеленым; если индикатор режима запайки не горит, это означает, что режим запайки не активен).
- 6.3 Войдите в режим остановки, при этом на экране отобразится "Ed"; Нажатик кнопки экстренной остановки позволяет войти в режим остановки из любого режима.
- 6.4 Когда работа закончится, на экране панели отобразится функция "Ed" и индикатор рабочего режима погаснет.
- 6.5 Если отключить питание до окончания вытяжки, во время повторного запуска машина автоматически включится на данном режиме.

7 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

- 7.1 Перед началом работы с машиной ознакомьтесь со всеми пунктами данной инструкции.
- 7.2 Перед запуском машины залейте в насос масло HFV-32 или N32 до уровня 3/4 и убедитесь, что уровень масла находится не ниже 1/2 смотрового окна уровня масла; не переливайте масло во избежание его выплескивания.
- 7.3 Машина должна быть установлена в горизонтальном положении, в хорошо вентилируемом, незапыленном помещении без присутствия агрессивных газов.
- 7.4 Вне зависимости от вида используемого Вами источника питания, трехфазной системы или однофазной, убедитесь, что машина надежно заземлена, это обеспечивает ее надежность при эксплуатации.
- 7.5 Перед запуском машины убедитесь, что надлежащим образом отрегулировали температурный режим и время запайки".
- 7.6 Откройте скобу крышки, и крышка откроется автоматически теперь машина готова к работе (двойная камера не оснащена скобой на крышке).
 - 7.6 Подайте питание, нажмите на крышку, и вакуумный насос начнет работу. Если насос при работе производит много шума, а стрелка прибора не движется, это значит, что насос вращается в неправильном направлении, вентилятор должен вращаться против часовой стрелки; в этом случае нужно поменять два провода на вилке питания (в устройствах с однофазным питанием такого не требуется).

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 8.1 Подайте питание и выберите соответсвующий вакуумный пакет.
- 8.2 Отрегулируйте температуру и время запайки. Напряжение запайки имеет два режима: высокое и низкое. Выбирая время запаивания, регулируйте его от меньшего к большему, пока машина не начнет запаивать упаковку, а не плавить ее и не сморщивать. Отклонение напряжения питающей сети не должно быть слишком большим, во избежание чрезмерного повышения температуры и сгорания тефлонового тканевого покрытия и других деталей.
- 8.3 Время вакуумирования зависит от требований к упаковочным материалам и величины, показанной стрелкой на измерителе вакуума; для получения наилучшего эффекта, во время упаковки влажных или других специальных продуктов рекомендуется надлежащим образом продлить время вакуумизации после того, как уровень вакуума достигнет отметки 0,1 мПа; самое длительное время запаивания составляет 199 секунд, при этом обращайте внимание на практическое применение продуктов.
- 8.4 Расположите упаковочный мешок в вакуумной камере, горловина мешка должна находиться ровно на запаечной планке и прижата стальной рейкой, если таковой оснащена машина.
- 8.5 По окончании всех вышеуказанных настроек можно начинать работу; закройтекрышку, и машина автоматически начнет работу, производя в процессе следующие действия:
 - 1) Как только включится питание, начинает работать насос.
 - 2) Крышка и вакуумная камера образуют замкнутую систему, что заставляет насос вытягивать воздух из вакуумной камеры, при этом система создает минусовое давление и запускается таймер реле времени вытяжки .
- **8.6** Когда время вакуумирования истекло пульт подает сигнал и в то же время производит следующие действия.
 - 8.6.1 Питание вакуумного насоса отключается, насос перестает работать и выкуумный клапан (или изолирующий электромагнитный клапан) закрывается для поддержания уровня вакуума в системе.
 - 8.6.2 Если требуется процесс газонаполнения, начнется, когда будут установлены соответствующие параметры (продукты, требующие аэрации после вакуумизации, должны быть наполнены газом в надлежащем количестве; как правило, давление при аэрации должно быть отрегулировано в диапазоне от 0.02 до 0.04 мПа).
 - 8.6.3 Срабатывает электромагнитный клапан запайки, канал между клапаном и

- внешним пространством открыт, воздух попадает в газовый отсек, при этом отсек расширяется.
- 8.6.4 В то же время начинается запаивание проходит цикл нагрева, нихромовая лента нагревается, завершая запаивание, горячее сдавливание и заспечатывание.
- 8.7 По завершении процесса запаивания включается функция охлаждения, она использует оставшееся после запайки тепло для сварки горловины пакета, во избежание сморщивания от нагрева и для того, чтобы мешок позже легко открывался. После того, как время охлаждения истекло, пульт снимает питание (время охлаждения может регулироваться), в то же время запуская цепь клапана для подачи воздуха, при этом к клапану подается питание, он открывается и в рабочую камеру поступает воздух. Нагрев постепенно продолжается, и когда давление внутри камеры сравнивается с давлением снаружи, крышка автоматически открывается и процесс упаковки заканчивается..



Процесс работы вакуумной машины


9. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 9.1 Одна поверхность резиновой силиконовой ленты ребристая, а другая может быть использована для выставления букв на распечатывающейся этикетке.
- 9.2 В случае возникновения необходимости экстренной остановки машины в процессе работы, просто нажмите кнопку экстренной остановки "urgent stop", и крышка автоматически откроется.
- 9.3 На время, когда не пользуетесь машиной, отключите ее от питания (основного источника питания).
- 9.4 Сечение шнура питания должна быть больше, чем у внутренней проводки.
- 9.5 Если высота расположения сравнительно высока и атмосферное давление снижается, то параметры давления вакуума будут снижаться соответственно (см. таблицу ниже).

| Подъем (м) | Атмосферное давление | Уровень вакуума |
|------------|----------------------|-----------------|
| | мм рт.ст. | (мПа) |
| 0 | 760 | 0.101 |
| 200 | 742.15 | 0.099 |
| 400 | 724.64 | 0.097 |
| 600 | 707.47 | 0.094 |
| 800 | 690.63 | 0.092 |
| 1000 | 671.11 | 0.090 |
| 2000 | 596.25 | 0.079 |
| 3000 | 525.87 | 0.070 |
| 4000 | 467.40 | 0.062 |

9.6 Если работа на машине производится летом или в течение долее 10 часов, вакуумный насос должен быть оснащен внешней системой охлаждения, для гарантии безупречной работы.

10. СХЕМА ВАКУУМНОЙ СИСТЕМЫ



单室气路图


封口电磁阀: электромагнитный клапан запайки

放气电磁阀: электромагнитный клапан выпуска воздуха 充气电磁阀: электромагнитный клапан газонаполнения

真空表: вакуумметр

真空泵: вакуумный насос

11.ЭЛЕКТРОСХЕМА



泵电机: двигатель насоса 电脑板: схема управления

高分断空气开关: автомат защиты цепи 启动开关: пусковой переключатель

短接时充气功能: отключение аэрации во время короткого замыкания

高温: режим высокой температуры 低温: режим низкой температуры

泵: насос

放气阀: клапан запуска воздуха 充气阀: клапан газонаполнения

泵控制继电器: реле управления насоса

温度选择继电器: реле настройки режима температуры

封口阀两位三通: клапан запаивания 工作变压器: рабочий трансформатор 封口变压器: трансформатор запаивания 封口电热丝: нагревательный элемент

12. НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ

12-1 выявление и устранение неисправностей вакуумной системы

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
|-------------------------|---|-------------------------|
| Пневматический насос не | Насос еще не запущен | См.таблицу 12-3 |
| работает | | |
| | Неплотно закрыта крышка | Примените усилие при |
| | вакуумной камеры | нажатии |
| | | |
| | Повреждена панель | Замените панель |
| | управления | управления |
| | Приготони пиормотично смого | |
| | Двигатель пневматического | |
| | насоса вращается в обратном направлении | |
| | ооратном направлении | |
| Невозможно достичь | Насос не может достичь | См.таблицу 12-3 |
| максимального уровня | максимального уровня | |
| вакуума в вакуумной | вакуума | |
| камере | | |
| | Шланг негерметичен | Замените шланг |
| | TT V | n |
| | Неплотный стык шланга | Затяните стык |
| | Утечка в малой газовой | Отремонтируйте или |
| | камере или газовом отсеке | замените |
| | | |
| | Сломано или поцарапано | Замените уплотнительное |
| | уплотнительное кольцо | кольцо |
| | Неровная верхняя | Отрегулируйте |
| | поверхность вакуумной | поверхность надлежащим |
| | камеры | образом |
| | | |
| | Негерметичен | См.таблицу 12-2 |
| | соответствующий | |
| | электромагнитный клапан, | |
| | например, клапан | |
| | основного шланга или | |
| | клапан аэрации | |
| | пропускает воздух. | |
| | | |

| | Неправильно установлено время вакуумирования, его недостаточно | Увеличьте время |
|--|---|-----------------|
| Крышку невозможно открыть, так что воздух не поступает в камеру | Не сработал электромагнитный клапан | См.таблицу 12-2 |
| Уровень вакуума в норме, но в пакете до сих пор присутствует газ | Слабая запайка либо слишком короткое расстояние до запаечной планки | |

12-2 Выявление и устранение неисправностей электромагнитного клапана

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| Некачественное | Скопившаяся грязь в | Прочистите область |
| запаивание | области запаивания | запаивания |
| | Повреждена поверхность | Отремонтируйте или |
| | запаивания | замените поверхность |
| | Поверждена уплотнительная резинка | Замените |
| Невозможно или сложно запустить или остановить машину | Некачественный контакт | Проверьте соединительный провод |
| | Сгорела транформатор | Замените |
| | Грязь на направляющих | Помойте, замените |
| | Ржавая или сломанная пружина | Замените |
| | Слишком низкое напряжение | |

12-3 Выявление и устранение неисправностей лопастного вакуумного насоса

| Неисправность | Причина cause | Способ устранения |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Пневматический насос не | Загрязнено масло | Замените масло и повторно |
| может достичь уровня | | измерьте уровень вакуума |
| абсолютного вакуума | Недостаточно масла в | Добавьте масло до |
| | емкости | надлежащего уровня |
| | Утечка в масляном патрубке | Замените и снова |
| | | подсоедините масляный |
| | | патрубок |
| | Неплотно подсоединен | Проверьте соединение |
| | шланг отсоса воздуха | шланга и его стыка, чтобы |
| | | устранить утечку |
| | Что-то застряло в сетке | Прочистите сетку фильтра |
| | фильтра форсунки для | |
| | впуска воздуха | |
| | Защемлен клапан впуска | Проверьте, легко ли |
| | воздуха | поворачивается клапан |
| | | впуска воздуха |
| | Утечка в штуцере | Замените щтуцер |
| | Деформированы пластины | Замените пластины |
| | насоса | |
| | Насос изношен и поврежден | Отремонтируйте |
| | изнутри | изношенные части или |
| | | перенастройте узел |
| Насос не запускается | Недостаточное напряжение | Проверьте напряжение и |
| | или сгоревший | предохранитель |
| | предохранитель | |
| | Заклинило насос или | Снимите крышку |
| | двигатель | вентилятора и попробуйте |
| | | провернуть двигатель |
| | | вручную, чтобы выявить |
| | II 6 | причину |
| Сила тока при запуске или в | Избыток масла или | Проверьте уровень и марку |
| процессе работы насоса | несоответствующее масло в | производителя масла |
| слишком высока | насосе | |
| | Слишком высокий | Замените маслом с более |
| | коэффициент вязкости | низким коэффициентом |
| | смазочного масла в процессе | вязкости. Если температура |
| | понижения температуры | окружающей среды ниже 5 |
| | noninkenini remneparypbi | °С, предварительно прогрейте |
| | | масло. |

| | Загрязнен | Прочистите или замените |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | маслотделительный | фильтр |
| | фильтр | |
| Температура в процессе | Избыток или недостаток | Проверьте и отрегулируйте |
| работы насоса слишком | масла в насосе | уровень масла. |
| высока | Плохое охлаждение | Прочистите охлаждающий |
| | | vвентилятор насоса и |
| | | двигатель для улучшения |
| | | вентиляции |
| Насос блокируется в | Вращение в неправильном | Измените направление |
| процессе работы | направлении в течение | вращения и в то же время |
| | долгого времени | проведите полную проверку |
| | | насоса |
| | Пластины сломаны или | Проверьте и замените |
| | деформированы | пластины |
| | Недостаток масла на | Снимите масляный патрубок |
| | трущейся поверхности | и проверьте его, чтобы |
| | | выявить причину недостатка |
| | | масла |
| Насос производит | Ведущие механизмы | Выявите источник проблемы |
| ненормальный шум во время | значительно изношены или | и своевременно устраните |
| работы | неплотно подогнаны | его |
| На форсунке вытяжки | Избыток масла в насосе | Удалите излишки масла |
| копоть или капли масла | Ненадлежащее положение | Произведите переустановку |
| | вытяжного фильтра или | или замену фильтра |
| | сломан материал фильтра | |
| | Загрязнен | Прочистите или замените |
| | маслотделительный | фильтр |
| | фильтр | |
| | | |

7-4 Выявление и устранение неисправностей устройства запайки

| Неисправность | Причина | Способ |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | устранения |
| Отсутствие запайки | Переключатель выбора режима запайки настроен неправильно | |
| | Перегорела нагревательная лента | Замените ленту |
| | На ленте произошло короткое замыкание | Замените ленту |
| | Слабый контакт Sealing contactor failure | |
| | Не работает электромагнитный клапан запайки | См.таблицу 12-2 |
| | Планка не поднимается | |
| Разный оттиск от запаечных планок | Не натянута запаечная лента | Затяните ленту |
| Нестабильная. | Недостаточное давление запайки | |
| запайка | Время охлаждения мало | Увеличить |
| Ненадежное запаивание | Место запаивания загрязнено | |
| | Неправильно выставлено время запаивания | Отрегулируйте время |
| | Неправильно отрегулировано напряжение запайки | Отрегулируйте режим напряжения |
| | Напряжение сети меняется | Отрегулируйте режим напряжения |
| | Недостаточный уровень напряжения при запаивании: 1) время аэрации слишком велико, что снижает давление, при котором происходит запайка 2) запаечная планка зажата или не может легко двигаться 3) клапан малого газового отсека запускается с трудом 4) утечка в малом газовом отсеке или его шланге | Отрегулируйте или см.таблицу 12-2 |

| | Сгорело или повреждено тефлоновое покрытие | Замените покрытие |
|-----------------|---|-------------------|
| | Некачественные упаковочные пакеты | |
| Пакеты рвутся в | Невозврат запаечных планок в исходное | Обеспечьте |
| процессе | положение и малое расстояние являются | свободный ход для |
| вакуумизации | причиной затрудненного спуска воздуха, что | планок |
| | создает давление в пакете | |
| | | |

Примечание:

- 1. Данной инструкция по эксплуатации рекомендуется пользоваться только в ознакомительных целях и в случае любого несоответствия, пожалуйста, обратитесь в технический отдел нашей компании.
 - 2. Дополнительные инструкции для различных механизмов вышеописанных моделей отсутствуют.
 - 3. В случае появления усовершенствованного дизайна не будет никаких уведомлений.