

Инструкция по подключению диммера к cassette вентиляторов к теплообменнику «Сибтермо»



Перед подключением диммера к cassette куллеров вентиляторов, внимательно прочтите данную инструкцию и следуйте её указаниям!

Возьмите готовую cassette вентиляторов для теплообменника «Сибтермо» и диммер с отводами проводов. Для подключения диммера и cassette вентиляторов, необходимо произвести разрыв провода питания cassette вентиляторов в удобном для последующей эксплуатации месте. Далее, соедините отвод провода диммера со стороны А с проводом со стороны cassette вентиляторов. Отвод провода диммера со стороны Б, соединить с проводом со стороны зажимов «крокодил».

При подключении, соблюдайте полярность. Все провода должны быть надежно изолированы, во избежание замыкания.

При неправильном подключении, возможен выход диммера из строя.

Компания «Сибтермо» не несёт ответственности за неправильно подключенный диммер к cassette вентиляторов.

Инструкция по подключению диммера к cassette вентиляторов к теплообменнику «Сибтермо»



Перед подключением диммера к cassette куллеров вентиляторов, внимательно прочтите данную инструкцию и следуйте её указаниям!

Возьмите готовую cassette вентиляторов для теплообменника «Сибтермо» и диммер с отводами проводов. Для подключения диммера и cassette вентиляторов, необходимо произвести разрыв провода питания cassette вентиляторов в удобном для последующей эксплуатации месте. Далее, соедините отвод провода диммера со стороны А с проводом со стороны cassette вентиляторов. Отвод провода диммера со стороны Б, соединить с проводом со стороны зажимов «крокодил».

При подключении, соблюдайте полярность. Все провода должны быть надежно изолированы, во избежание замыкания.

При неправильном подключении, возможен выход диммера из строя.

Компания «Сибтермо» не несёт ответственности за неправильно подключенный диммер к cassette вентиляторов.