

SAVAGE A41

Маска с автоматическим светофильтром



Маска Savage A41 - это улучшенная версия легендарной маски Savage A40 с обновленным пользовательским интерфейсом, изменённой внешней кнопкой режима «зачистка» и более широким диапазоном степеней затемнения.

Опираясь на опыт использования масок Sentinel A60 и Savage A50 LUX от ЭСАБ, пользовательский интерфейс Savage A41 теперь построен на простых мембранных кнопках управления с точной обратной связью по настройкам в виде светодиодной шкалы, таким образом вы знаете точную настройку затемнения, задержки и чувствительности, которые вы выбрали.

Savage A41 сохранил все преимущества Savage A40, включая фантастическую технологию цветопередачи и превосходные оптические характеристики светофильтра, которые по-прежнему размещенные в нашем корпусе с уникальным дизайном.

Область применения

- Газокислородная резка
- Плазменная резка
- Зачистка УШМ
- Сварка плавящимся электродом в среде защитного газа (MIG/MAG)
- Аргонодуговая сварка неплавящимся электродом (TIG)
- Плазменно-дуговая сварка (PAW)
- Ручная дуговая сварка покрытым электродом (MMA)
- 4 сенсора горения дуги
- Широкое смотровое окно светофильтра 100 x 50 мм с расположенными внутри мембранными кнопками управления и настройки
- Регулировка чувствительности и задержки в сочетании со светодиодной индикацией обеспечивают широкий спектр применения: от сварки плавящимся электродом на высоких токах до самых деликатных процессов аргонодуговой сварки.
- Кнопка активации режима «зачистка» на внешней стороне маски для работы с УШМ
- Система натуральной цветопередачи True Color, в том числе в статическом режиме затемнения DIN 4



Обновленная панель со
светодиодной индикацией

SAVAGE A41

Технические характеристики

Размер картриджа светофильтра	110 x 90 x 7,8 мм
Размер смотрового окна светофильтра	100 x 50 мм
Регулируемая степень затемнения светофильтра	DIN 8-13
Статическое затемнение светофильтра (режим зачистка)	DIN 4
Источник питания	Солнечная батарея, заменяемая (1xCR2450). Индикатор низкого заряда.
Сенсоры дуги (шт.)	4
Время перехода в светлое состояние	0,1 до 0,9 секунд
Время перехода в темное состояние (при 23°C)	0,07 миллисекунды
Стандарты и сертификаты	CE: EN ISO 16321 W4/8-13 V2, ANSI: 787.1+, CSA: Z94.3, EAC, TP TC 019/2011
Масса	500 г


Информация для заказа

Маска сварочная Savage A41 8-13 Чёрная	0700504100
Маска сварочная Savage A41 8-13 Жёлтая	0700504101

Комплект поставки: Картонная коробка, маска в сборе (с установленным наружным и внутренними стёклами), 1 запасное внутреннее стекло, 2 запасных наружных, 1 элемента питания CR2450 и руководство по технике безопасности.

Расходные и запасные части

1	Оголовье	0700000483
2	Налобная накладка оголовья	0700000414
3	Стекло наружное защитное	0700000010
4	Стекло внутреннее защитное	0700000482
5	Рамка светофильтра наружная	0700000418
6	Рамка крепления автоматического светофильтра в комплекте с установочными винтами	0700000419
7	Адаптер универсальный для крепления масок Savage A40 / A41 к каске	0700000484



ESAB / esab.ru

