


# Схема сборки стеллажа с полками на болтах



## Последовательность сборки:

1. Соединить винтами две средних полки (поз.2) с четырьмя стойками (поз.1) (8 винтов, 8 шайб, 8 гаек на полку) по виду "Б", не затягивая гайки.
2. Установить верхнюю полку (поз.3) совместно с уголками жесткости (поз.5), разместив их между стойкой и полкой согласно виду "А" (24 винта, 24 шайбы, 24 гайки).
3. Установить нижнюю полку (поз.4) аналогично верхней и виду "А".
4. Установить оставшиеся полки и окончательно затянуть гайки.