

Антимагнитная наклейка ТИП-П

Индикаторная антимагнитная наклейка

Сферы применения:

Может быть использована для пломбирования счётчиков, измерительных приборов, датчиков, состоящих из нескольких конструктивных компонентов и реагирующих на магнитное воздействие.

Установка:

1. Очистите поверхность от пыли и загрязнений.
2. Обезжирьте и высушите поверхность.
3. Не приклеивайте наклейку при отрицательных температурах.
4. Равномерно приклейте наклейку на корпус прибора без складок и пузырей.
5. Зафиксируйте пломбирование документально: в журнале, с помощью фотографии, считав штрих-код или QR-код при наличии.

Признаки несанкционированного вскрытия:

№ п/п	Признак	Причина
1.	Проявление надписи «ВСКРЫТО» на материале наклейки.	Попытка отклеивания.
2.	Нарушение или отсутствие геометрического рисунка антимагнитного индикатора*.	Применение магнита для воздействия на прибор.
3.	Проявление терморисунка или узора на материале наклейки**.	Попытка нагревания наклейки до температуры выше +55°C.
5.	Нарушение целостности номера, оформления наклейки.	Попытка воздействия химическими реактивами.
6.	Нарушение геометрической формы наклейки.	Попытка механического вскрытия.

* для наклеек с функцией «Антимагнит»

** для наклеек с функцией термоиндикации «Термо»

Снятие:

Перед снятием убедитесь в отсутствии признаков вскрытия. Желательно сравнивать внешний вид наклейки с новым образцом.

