

P10 Сварочная маска

С постоянным затемнением



Сварочная маска P10 с постоянным затемнением

Область применения

- Ручная дуговая сварка покрытым электродом (ММА)
- Сварка плавящимся электродом в среде защитного газа (MIG/MAG)
- В том числе порошковой проволокой (FCW)

Сварочная маска ЭСАБ P10 сочетает в себе простой классический дизайн традиционной сварочной маски с современными функциональными возможностями.

Большой светофильтр со степенью DIN 10 не только защищает от излучения сварочной дуги, но и обеспечивает широкую область обзора, что позволяет сварщику легко выполнять свою работу. Маска P10 с легким корпусом и оголовьем с регулируемым храповым механизмом, обеспечивают легкую настройку и комфортное ношение в течение всего дня.

Безопасность не терпит компромиссов и сварочная маска ЭСАБ P10 идеально подходит тем, кто ищет универсальную защиту во время сварки с постоянным затемнением.

- Область обзора: 133 x 114 мм
- Толщина стекла 3 мм
- Степень затемнения DIN 10
- Легко регулируемое оголовье с храповым механизмом
- Прочный полипропиленовый корпус маски
- Защита от УФ и ИК излучений DIN 16



Сварочная маска P10 вид спереди



Сварочная маска P10 вид сбоку

P10 Сварочная маска

Технические характеристики

Размер смотрового окна	133 x 114 мм
Степень затемнения	DIN 10
Стандарты и сертификаты	EAC TP TC 019/2011 ANSI: Z87.1 CSA: Z94.3
Масса	500 г


Информация для заказа

P10 Сварочная маска с постоянным затемнением	0700102052RUS
--	---------------

Запасные и быстроизнашиваемые части

1	Наружное защитное стекло (поликарбонат)	0700102053
2	Стекло светофильтр DIN 10	0700102051
3	Оголовье	0700102005
4	Налобная накладка оголовья	0700102011

Комплект поставки: Маска полностью готовая к использованию, инструкция по эксплуатации.



ESAB / esab.ru

