



-  Стандартные блоки штампов
-  Standard Stanzwerkzeuge
-  Standaard Stansmatrijzen
-  Bloc à colonnes Standard





www.system.com.ru



Инфо

Пример заказа
Bestelvoorbeeld

Bestellbeispiel
Exemple de commande




Допуски наружных размеров
Toleranz Außenmaße
Tolerantie buitenafmetingen
Tolérance dimensions hors-tout

$$A/B = \begin{matrix} +0,4 \\ +0,3 \end{matrix}$$


Допуски толщины плит
Toleranz der Plattenstärke
Tolerantie plaatdikte Tolérance
épaisseur des plaques

$$C = \begin{matrix} +0,3 \\ +0,2 \end{matrix}$$




Параллельность противоположных граней плиты
Parallelität der Flächenpaare
Parallelisme van de platen
Parallélisme des faces opposées

$$_p T = 0,012/100 \text{ мм}$$



Параллельность опорных поверхностей
Parallelität der Auflageflächen
Parallelisme van de draagvlakken
Parallélisme des surfaces d'appui

$$_p T = 0,015/100 \text{ мм}$$



Допуски межосевых расстояний
Toleranz Systemabstände
Tolerantie van de asafstanden
Tolérance d'entraxes


T_A	-	100 мм = ± 0,008 мм
	> 100 -	180 мм = ± 0,010 мм
	> 180 -	350 мм = ± 0,012 мм
	> 350 -	500 мм = ± 0,015 мм
	> 500 -	710 мм = ± 0,018 мм
	> 710 -	1000 мм = ± 0,020 мм



Пример заказа Bestellbeispiel
Bestelvoorbeeld Exemple de commande



1

Перпендикулярность направляющих колонок относительно опорной поверхности
Winkelgenauigkeit der Führungssäulen
Haaksheid van de geleidingszuilen
Equerrage des colonnes de guidage
 $T_W = 0,012/100 \text{ мм}$



Шероховатость поверхности | Rauhtiefe
Oppervlakteruwheid | Rugosité de surface

Рабочие поверхности $R_z = 15$
Flächenpaare
Vlakken
Faces
Наружные поверхности $R_z = 20$
Außenkanten
Buitenzijden
Champs extérieurs



Допуски внутреннего диаметра | Bohrungstoleranzen
Toleranties boringen | Tolérance d'alésage

$d_u = R7$


Направляющая колонка **Wz 4020**, прессовая посадка
Führungssäule **Wz 4020**, Preßsitz
Geleidingszuil **Wz 4020**, perspassing
Colonne de guidage **Wz 4020**, ajustement serré

$d_u = JS6$

Направляющая колонка **Wz 4019**, свободная посадка
Führungssäule **Wz 4019**, Schiebeseitz
Geleidingszuil **Wz 4019**, lichte klempassing
Colonne de guidage **Wz 4019**, ajustement glissant

$d_u = H6$

Направляющая колонка **Wz 4000/4003**, свободная посадка
Führungssäule **Wz 4000/4003**, Schiebeseitz
Geleidingszuil **Wz 4000/4003**, lichte klempassing
Colonne de guidage **Wz 4000/4003**, ajustement glissant



$d_o = K7$

Направляющая втулка **Wz 4068**, цементированная
Führungsbuchse **Wz 4068**, eingelebt
Geleidingsbus **Wz 4068**, ingelijmd
Douille de guidage **Wz 4068**, cimentée

$d_o = H6$

Направляющая втулка **Wz 40** ..
Führungsbuchsen **Wz 40** ..
Geleidingsbus **Wz 40** ..
Douilles de guidage **Wz 40** ..



Инфо

Пример заказа
Bestelvoorbeeld

Bestellbeispiel
Exemple de commande

SG / 2 / A / 1601 / P / 22 / X

1

2

3

4

5

6

7

1


SG

Блок штампов
Säulengestell
Stempelhuis
Bloc à colonnes


2

Блок штампов с 2 или 3 плитами
2- oder 3-Platten-Werkzeug
Stempelhuis met 2 of 3 platen
Outil à 2 ou 3 plaques

2



3



4

1601

Блоки штампов **без** съемника, тип A, C, D
Säulengestelle **ohne** Stempelführungsplatte, Type A, C, D

1720

Stempelhuis **zonder** tussenplaat Type A, C, D
Blocs à colonnes **sans** plaque dévêtisseuse, Type A, C, D

2601

Блоки штампов **без** съемника, тип Q
Säulengestelle **ohne** Stempelführungsplatte, Typ Q

2720

Stempelhuis **zonder** tussenplaat Type Q
Blocs à colonnes **sans** plaque dévêtisseuse, Type Q

3601

Блоки штампов **со** съемником, тип A, C, D
Säulengestelle **mit** Stempelführungsplatte, Typ A, C, D

3720

Stempelhuis **met** tussenplaat Type A, C, D
Blocs à colonnes **avec** plaque dévêtisseuse, Type A, C, D

4601

Блоки штампов **со** съемником, тип Q
Säulengestelle **mit** Stempelführungsplatte, Typ Q


4720

Stempelhuis **met** tussenplaat Type Q
Blocs à colonnes **avec** plaque dévêtisseuse, Type Q


3

Блок штампов с 2 или 3 плитами
2- oder 3-Platten-Werkzeug
Stempelhuis met 2 of 3 platen
Outil à 2 ou 3 plaques


A




C



D



Q






Пример заказа Bestellbeispiel
Bestelvoorbeeld Exemple de commande

5


Направляющая колонка | Führungssäule | Geleidingszuilen | Colonne de guidage

P




Wz 4020 3-1

R



Wz 4019 3-2

S



Wz 4000 3-5


6

Направляющая втулка | Führungsbuchse | Geleidingsbussen | Douille de guid


2 плиты | 2 Platten | 2 platen | 2 plaques




Скользящие направляющие | Gleitführungen | Glijgeleidingen | Guidages à glissement



Wz 4068 3-9



Wz 4040 3-13



Wz 4050 3-13

21

22

23


3 плиты | 3 Platten | 3 platen | 3 plaques



Скользящие направляющие | Gleitführungen | Glijgeleidingen | Guidages à glissement


C₂ = Wz 4050 3-13

C₃ = Wz 4030 3-12



C₂ = Wz 4039 3-12


C₃ = Wz 4030 3-12




61

62


Скользящие направляющие | Gleitführungen | Glijgeleidingen | Guidages à glissement



Wz 4041 3-11



Wz 4051 3-11



Wz 4055 3-11


31

32

33

C₂ = Wz 4041 3-11

C₃ = Wz 4031 3-10



C₂ = Wz 4032 3-10

C₃ = Wz 4031 3-10




71


72

Шариковые направляющие | Kugelführungen | Kogelgeleidingen | Guidages à billes


Шариковые направляющие | Kugelführungen | Kogelgeleidingen | Guidages à billes



Wz 4057 3-14



Wz 4058 3-15



Wz 4053 3-15


51

52

53

C₂ = Wz 4058 3-15

C₃ = Wz 4057 3-14



C₂ = Wz 4053 3-15

C₃ = Wz 4057 3-14




91

92


7

Положение зажимных устройств | Position der Haltestücke | Positie van de klemstukken | Position des dispositif

X



Z





Инфо

Пример заказа
Bestelvoorbeeld

Bestellbeispiel
Exemple de commande





Положение Position Positie Position	Размеры Plattenmaße Afmetingen Dimensions	Толщина Plattenstärke Plaatdiktes Epaisseur			Тип колонки в c ₁ или c ₂ Säulentyp in c ₁ oder c ₂ Type van zuil in c ₁ of c ₂ Type de colonne en c ₁ ou c ₂	
	A x B	c ₁	c ₂	c ₃	Wz . . .	d ₁ x l
Q	877 x 545	88	78	48	4020*	50/52 x 280

Тип втулки в c ₁ или c ₂ Buchsentyp in c ₁ oder c ₂ Type van bus in c ₁ of c ₂ Type de douille en c ₁ ou c ₂		Тип втулки в c ₃ Buchsentyp in c ₃ Type van bus in c ₃ Type de douille en c ₃		Зажимные устройства Haltestück Position Positie van de klemstukken Pos. du dis-positif de fixation
Wz . . .	d x l	Wz . . .	d x l	
4032*	50/52 x 75	4031*	50/52 x 61	X

* Wz 4020 см. / siehe / zie / voir 3-1,
Wz 4032 см. / siehe / zie / voir 3-10,
Wz 4031 см. / siehe / zie / voir 3-10.

$$A_{\max.} = 4.000 \text{ мм}$$

$$B_{\max.} = 2.500 \text{ мм}$$



Цилиндрическая направляющая втулка
Zylindrische Führungsbuchsen
Cilindrische geleidingsbussen
Douilles de guidage cylindriques

d ₁ /d ₂	T	t ₁
18/19	23	38
24/25	27	44
30/32	35	58
40/42	43	72
50/52	50	85
63	-	-
80	-	-

Направляющая втулка с буртиком
Führungsbuchsen mit Bund
Geleidingsbussen met kraag
Douilles de guidage avec épaulement

d ₁ /d ₂	T	t ₁
18/19	30	47
24/25	35	57
30/32	42	69
40/42	47	79
50/52	55	95
63	67	113
80	78	133

Шариковые направляющие с буртиком
Kugelführungen mit Bund
Kogelgeleidingsbussen met kraag Guidages à
billes avec épaulement

d ₁ /d ₂	T	t ₁
18/19	33	53,0
24/25	38	63,0
30/32	46	77,0
40/42	51	87,0
50/52	59	103,0
63	80	135,0
80	93	160,5